

MARCA: ALD AUTOMOTIVE MODELO: NISSAN JUKE

KM: 37967

BASTIDOR SJNFAAF16U1019967

COLOR: Gris

MATRICULA: 5334LJP FECHA TASACIÓN: 23/08/2024 LUGAR TASACIÓN: SOTO DEL REAL

DESCRIPCIÓN	TIEMPO	PRECIO	TIEMPO	TIEMPO	MATERIAL	TOTAL	NIVEL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
PIEZA	MONTAJE	PIEZA	MO	MOP	PINTURA	LINEA	DAÑO	DAÑO	ACCION
Aleta delantera Dch.			0,2	0,19	4,95 €	20,16 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Reparación Y Pintura
Aleta trasera Dch.			0,4	0,26	6,84 €	32,58€	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Capó				1,14	29,48 €	73,94 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Carcasa Espejo retrovisor Izq. Pintado				0,16	10,61€	16,85 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
luna de pueta trs. izq.						0€	RECORDATORIO	Otros	No valorable(no funciona elevalunas, verificar
Paragolpes delantero Pintado				0,61	35,3 €	59,09€	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	causa) Pintura
Paragolpes trasero Texturado				0,42	20,87€	37,25 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Portón trasero	0,3		0,5	0,66	16,98€	73,92 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Puerta delantera Dch.			0,4	0,78	20,28€	66,3 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Puerta delantera Izq.				0,78	20,28€	50,7€	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Puerta trasera Dch.			0,8	1,22	30,24 €	109,02 €	DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Puerta trasera Izq.			0,4	0,68	17,69€	59,81€	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO: 39 € PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 39 € DESCUENTO PIEZAS: 0 % FORFAIT: 0 € FRANQUICIA: 0 €	SUBTOTAL PIEZAS: 0 € DESCUENTO: 0 € TOTAL PIEZAS: 0 €	HORAS MO: 3 TOTAL MO: 117 € HORAS MOP: 6,9 TOTAL MOP: 269,1 €	MATERIAL PINTURA: 213,52 € CONSTANTE PINTURA: 46,8 € TOTAL PINTURA: 529,42 €	BASE IMPONIBLE: 646,42 € IVA (21%): 135,75 € TOTAL PERITACIÓN: 782,17 €

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial.

La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

Én el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

www.garvagh.es garvagh@garvaghenterprises.com Pag.1



Fecha Tasación: 23/08/2024 Matricula: 5334LJP KM: 37967






















Fecha Tasación: 23/08/2024 Matricula: 5334LJP

KM: 37967 Bastidor: SJNFAAF16U1019967





















Fecha Tasación: 23/08/2024 Matricula: 5334LJP

KM: 37967






















Fecha Tasación: 23/08/2024 Matricula: 5334LJP


KM: 37967 Bastidor: SJNFAAF16U1019967
























Fecha Tasación: 23/08/2024 Matricula: 5334LJP

KM: 37967





















Fecha Tasación: 23/08/2024 Matricula: 5334LJP

KM: 37967






















Fecha Tasación: 23/08/2024 Matricula: 5334LJP KM: 37967











