



Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

MARCA: AYVENS
MODELO: SKODA KAMIQ
KM: 46073
BASTIDOR TMBGR6NWXM3086460
COLOR: Blanco

MATRICULA: 2823LRV
FECHA TASACIÓN: 11/12/2025
LUGAR TASACIÓN: DELOTSER BCN

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Aleta trasera Dch.				0,3	0,58	17,7 €	52,02 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm
Aleta trasera Izq.				0,3	0,58	17,7 €	52,02 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm
Capó				0,5			19,5 €	PULIDO	Oxido
Carcasa Espejo retrovisor Dch. Pintado							0 €	RECORDATORIO	Arañado/rasguño menor de 100mm
Carcasa Espejo retrovisor Izq. Pintado							0 €	RECORDATORIO	Arañado/rasguño menor de 100mm
Interior vehículo		150 €					150 €	REP./INTERVEN.	Limpieza
Llanta Trs. Izq. Aluminio		90 €					90 €	REP./INTERVEN.	Arañado/rasguño mayor de 100mm
Manilla ext. puerta Dlt. Dch. Pintado				0,07	14,73 €	17,46 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Manilla Exterior puerta dlt. Izq. Pintado				0,07	14,73 €	17,46 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Neumático delantero Dch.							0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con 5mm< dibujo > 4mm
Neumatico delantero Izq.							0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm
Neumático trasero Dch.							0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm
Neumático trasero Izq.							0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm
Parabrisas							0 €	RECORDATORIO	Picaduras por piedras
Paragolpes trasero Pintado				0,84	54,47 €	87,23 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Puerta delantera Izq.				0,77	23,5 €	53,53 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Puerta trasera Dch.			0,2	0,62	18,8 €	50,78 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Puerta trasera Izq.			0,6	1,13	34,21 €	101,68 €	DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Spoiler delantero				0,19	14,24 €	21,65 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Spoiler trasero				0,31	23,14 €	35,23 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Techo completo				0,5	7,6 €	27,1 €	PULIDO	Oxido	Pulido y abrillantado



Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

MARCA: AYVENS
MODELO: SKODA KAMIQ
KM: 46073
BASTIDOR TMBGR6NWXM3086460
COLOR: Blanco

MATRICULA: 2823LRV
FECHA TASACIÓN: 11/12/2025
LUGAR TASACIÓN: DELOTSER BCN

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO: 39 €	SUBTOTAL PIEZAS: 240 €	HORAS MO: 1,9	MATERIAL PINTURA: 240,82 €	BASE IMPONIBLE: 822,46 €
PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 39 €	DESCUENTO: 0 €	TOTAL MO: 74,1 €	CONSTANTE PINTURA: 46,8 €	IVA (21%): 172,72 €
DESCUENTO PIEZAS: 0 %	TOTAL PIEZAS: 240 €	HORAS MOP: 5,66	TOTAL PINTURA: 508,36 €	TOTAL PERITACIÓN: 995,18 €
FORFAIT: 0 €		TOTAL MOP: 220,74 €		
FRANQUICIA: 0 €				

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial.

La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber como perito.







Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa, 33
28004 Madrid
B84008044



Marca: AYVENS
Modelo: SKODA KAMIQ

Fecha Tasación: 11/12/2025
Matricula: 2823LRV

KM: 46073
Bastidor: TMBGR6NWXM3086460












Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa, 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: AYVENS
Modelo: SKODA KAMIQ

Fecha Tasación: 11/12/2025
Matricula: 2823LRV

KM: 46073
Bastidor: TMBGR6NWXM3086460





Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Fígueroa, 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: AYVENS
Modelo: SKODA KAMIQ

Fecha Tasación: 11/12/2025
Matricula: 2823LRV

KM: 46073
Bastidor: TMBGR6NWXM3086460





Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Fígueroa, 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: AYVENS
Modelo: SKODA KAMIQ

Fecha Tasación: 11/12/2025
Matricula: 2823LRV

KM: 46073
Bastidor: TMBGR6NWXM3086460





Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Fígueroa, 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: AYVENS
Modelo: SKODA KAMIQ

Fecha Tasación: 11/12/2025
Matricula: 2823LRV

KM: 46073
Bastidor: TMBGR6NWXM3086460





Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Fígueroa, 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: AYVENS
Modelo: SKODA KAMIQ

Fecha Tasación: 11/12/2025
Matricula: 2823LRV

KM: 46073
Bastidor: TMBGR6NWXM3086460





Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa, 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: AYVENS
Modelo: SKODA KAMIQ

Fecha Tasación: 11/12/2025
Matricula: 2823LRV

KM: 46073
Bastidor: TMBGR6NWXM3086460

