



Garvagh Enterprises, S.L.  
Augusto Figueroa , 33  
28004 Madrid  
B84008044

**MARCA:** AYVENS  
**MODELO:** SKODA KAROQ  
**KM:** 81078  
**BASTIDOR** TMBLJ7NU5M2014811  
**COLOR:** BLANCO

**MATRICULA:** 7147LKN  
**FECHA TASACIÓN:** 14/12/2025  
**LUGAR TASACIÓN:** M-300 CARPARK MADRID

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Aleta trasera Dch.			0,7	1,26	36,17 €	112,61 €	DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Brazo escobilla limpialuneta trasera		39,9 €	0,2			47,7 €	SUSTITUCION	Faltante	Retirar y sustituir( - REF: 5G9955707FKZ )
Escobilla Limpialuneta trasera		19,4 €				19,4 €	SUSTITUCION	Faltante	Retirar y sustituir( - REF: 565955425 )
Llanta dlt. Izq. Aluminio		90 €				90 €	REP./INTERVEN.	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Reparar
Neumático delantero Dch.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Neumatico delantero Izq.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Neumático trasero Dch.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con 4mm< dibujo > 2mm	No valorable
Neumático trasero Izq.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con 4mm< dibujo > 2mm	No valorable
Parabrisas						0 €	RECORDATORIO	Picaduras por piedras	No valorable
Paragolpes delantero Pintado						0 €	RECORDATORIO	Pintura Saltada	No valorable
Paragolpes trasero Texturado				0,56	31,34 €	53,18 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Puerta trasera Dch.			0,7	1,25	35,72 €	111,77 €	DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO: 39 € PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 39 € DESCUENTO PIEZAS: 0 % FORFAIT: 0 € FRANQUICIA: 0 €	SUBTOTAL PIEZAS: 149,3 € DESCUENTO: 0 € TOTAL PIEZAS: 149,3 €	HORAS MO: 1,6 TOTAL MO: 62,4 € HORAS MOP: 3,07 TOTAL MOP: 119,73 €	MATERIAL PINTURA: 103,23 € CONSTANTE PINTURA: 46,8 € TOTAL PINTURA: 269,76 €	BASE IMPONIBLE: 481,46 € IVA (21%): 101,11 € TOTAL PERITACIÓN: 582,57 €

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial.  
La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.  
Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.  
En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.





Garvagh Enterprises, S.L.  
Augusto Figueroa, 33  
28004 Madrid  
B84008044

Marca: **AYVENS**  
Modelo: **SKODA KAROQ**

Fecha Tasación: **14/12/2025**  
Matrícula: **7147LKN**

KM: **81078**  
Bastidor: **TMBLJ7NU5M2014811**



©200601 Neumáticos de neumáticos





