



Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

MARCA: AYVENS
MODELO: VW ARTEON
KM: 107354
BASTIDOR WVWZZZ3HZLE021089
COLOR: Oro

MATRICULA: 5030LKC
FECHA TASACIÓN: 03/11/2025
LUGAR TASACIÓN: GUADALIX

| DESCRIPCIÓN PIEZA | TIEMPO MONTAJE | PRECIO PIEZA | TIEMPO MO | TIEMPO MOP | MATERIAL PINTURA | TOTAL LINEA | NIVEL DAÑO | DESCRIPCIÓN DAÑO | DESCRIPCIÓN ACCION |
|-------------------------------------|----------------|--------------|-----------|------------|------------------|-------------|------------------|--------------------------------|--|
| Aleta delantera Dch. | | | | 0,28 | 8,57 € | 19,49 € | DAÑO SUPERFICIAL | Arañado/rasguño menor de 100mm | Pintura |
| Aleta delantera Izq. | | | 0,3 | | | 11,7 € | PULIDO | Otros | Pulido y abrillantado |
| Aleta trasera Dch. | | | 0,4 | 0,54 | 16,31 € | 52,97 € | DAÑO SUPERFICIAL | Abollado(s) mayor(es) de 100mm | Reparación Y Pintura |
| Aleta trasera Izq. | | | 0,2 | 0,54 | 16,31 € | 45,17 € | DAÑO SUPERFICIAL | Abollado(s) menor(es) de 100mm | Reparación Y Pintura |
| Llanta Dlt. Dch. Aluminio | | 90 € | | | | 90 € | REP./INTERVEN. | Arañado/rasguño mayor de 100mm | Reparar |
| Llanta dlt. Izq. Aluminio | | 90 € | | | | 90 € | REP./INTERVEN. | Arañado/rasguño menor de 100mm | Reparar |
| Llanta Trs. Dch. Aluminio | | 90 € | | | | 90 € | REP./INTERVEN. | Arañado/rasguño mayor de 100mm | Reparar |
| Llanta Trs. Izq. Aluminio | | 90 € | | | | 90 € | REP./INTERVEN. | Arañado/rasguño menor de 100mm | Reparar |
| Moldura Paragolpes dlt Izq. Cromada | 43,4 € | 0,2 | | | | 51,2 € | SUSTITUCION | Rotura | Retirar y sustituir(- REF: 3G88532532ZZ) |
| Neumático delantero Dch. | | | | | | 0 € | RECORDATORIO | Neumáticos con dibujo > 5mm | No valorable |
| Neumatico delantero Izq. | | | | | | 0 € | RECORDATORIO | Neumáticos con dibujo > 5mm | No valorable |
| Neumático trasero Dch. | | | | | | 0 € | RECORDATORIO | Neumáticos con dibujo > 5mm | No valorable |
| Neumático trasero Izq. | | | | | | 0 € | RECORDATORIO | Neumáticos con dibujo > 5mm | No valorable |
| Parabrisas | | | 1,5 | | | 58,5 € | REP./INTERVEN. | Chinazo | Reparar |
| Paragolpes delantero Pintado | | | | 0,61 | 9,28 € | 33,07 € | DAÑO LEVE | Pintura Saltada | Pintura |
| Paragolpes trasero Pintado | | | | 0,84 | 54,47 € | 87,23 € | DAÑO LEVE | Arañado/rasguño menor de 100mm | Pintura |
| Piloto Exterior trs. Izq. | | | | | | 0 € | RECORDATORIO | Otros | No valorable(leve defecto) |
| Puerta delantera Dch. | | | 0,7 | | 21,3 € | 48,6 € | DAÑO SUPERFICIAL | Arañado/rasguño menor de 100mm | Pintura |
| Puerta trasera Dch. | | | 0,53 | | 16,03 € | 36,7 € | DAÑO SUPERFICIAL | Arañado/rasguño menor de 100mm | Pintura |
| Puerta trasera Izq. | | | | | | 0 € | RECORDATORIO | Abollado(s) menor(es) de 100mm | No valorable |
| Spoiler delantero | 0,2 | 0,31 | | 0,31 | 23,14 € | 43,03 € | DAÑO LEVE | Abollado(s) menor(es) de 100mm | Reparación Y Pintura |



Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

MARCA: AYVENS
MODELO: VW ARTEON
KM: 107354
BASTIDOR WVWZZZHZLE021089
COLOR: Oro

MATRICULA: 5030LKC
FECHA TASACIÓN: 03/11/2025
LUGAR TASACIÓN: GUADALIX

| DESCRIPCIÓN PIEZA | TIEMPO MONTAJE | PRECIO PIEZA | TIEMPO MO | TIEMPO MOP | MATERIAL PINTURA | TOTAL LINEA | NIVEL DAÑO | DESCRIPCIÓN DAÑO | DESCRIPCIÓN ACCION |
|-------------------|----------------|--------------|-----------|------------|------------------|-------------|------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | |



| CONDICIONES DE VALORACIÓN | PIEZAS | MANO DE OBRA | PINTURA | TOTAL |
|--|--|--|---|--|
| PRECIO MANO OBRA MO: 39 € PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 39 € DESCUENTO PIEZAS: 0 % FORFAIT: 0 € FRANQUICIA: 0 € | SUBTOTAL PIEZAS: 403,4 € DESCUENTO: 0 € TOTAL PIEZAS: 403,4 € | HORAS MO: 2,8 TOTAL MO: 109,2 € HORAS MOP: 4,35 TOTAL MOP: 169,65 € | MATERIAL PINTURA: 165,41 € CONSTANTE PINTURA: 46,8 € TOTAL PINTURA: 381,86 € | BASE IMPONIBLE: 894,46 € IVA (21%): 187,84 € TOTAL PERITACIÓN: 1082,3 € |

| TASADOR | CONTRARIO / TALLER | CLIENTE |
|---------|--------------------|---------|
| | | |

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial.

La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución. Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber como perito.










Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Fígueroa, 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: AYVENS
Modelo: VW ARTEON

Fecha Tasación: 03/11/2025
Matrícula: 5030LKC

KM: 107354
Bastidor: VWVZZZ3HZLE021089





Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa, 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: AYVENS
Modelo: VW ARTEON

Fecha Tasación: 03/11/2025
Matricula: 5030LKC

KM: 107354
Bastidor: VWWZZZ3HZLE021089

