



DEKRA Services, S.A.

CIF:A59790923

C/Calabozos nº 12 - 28108 Alcobendas (Madrid)

Tlf:91 659 01 14 / 91 652 88 01 Fax: Web:www.dekra-expertise.es

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 19787, Libro 0, Sección 8<sup>a</sup>, Folio 36, Hoja M 348360, Inscripción 1<sup>a</sup>

## Remarketing (Valoración de daños)

Compañía	AYVENS	Nº de siniestro	1
Código de encargo		Código	1242504A0
Fecha encargo	07/11/2025	Fecha informe	17/11/2025
Perito/a responsable (Int.)	Jaime Balsara	Tipo de intervención	Peritación de finalización

### Vehículo

Marca/Modelo	Volkswagen Tiguan	Acabado/Versión	
Motor		Matrícula	9893MBV
Puertas		Número de bastidor	WVGZZ5NZNW411961
Kilómetros	72037	Color	
Tipo de Vehículo	Turismo	Categoría del vehículo	1 <sup>a</sup> categoría
Forma parte de			
Taller		SEMAT (Campa Salobral)	
		Polígono Industrial El Salobral, Av. de Andalucía, Km 10.800, Villaverde,	
		28021 Madrid, MADRID.	
		28021 Madrid (Madrid)	
		España	

Implicación en el siniestro

### Detalles de la valoración

¿Compromiso de pago?	No
Observaciones	
Descuentos	
Total	M.O. (no pintura) 0,00 %
Piezas / Recambios	Materiales (pintura) 0,00 % M.O. (pintura) 0,00 % Franquicia _____

### Valoración del impacto1

### Desglose de importes

Piezas/Recambios	0,00 €	Importe M.O.	150,00 €	Materiales	74,72 €	Importe M.O.	94,00 €
Dto.	0,00 €	Dto. M.O.	0,00 €	Dto. M. Pintura	0,00 €	Dto. M.O.	0,00 €
Piezas/Recambios				Pintura		(Pintura)	
Subtotal	0,00 €	Subtotal M.O.	150,00 €	Subtotal M.	74,72 €	Subtotal M.O.	94,00 €
Piezas/Recambios				Pintura		(Pintura)	

Detalle de los daños

### Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar prejuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Mano de obra (Mecánica 40.00€, Chapa 40.00€)					
Operación	Trabajo	Referencia	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Total (€)
Reparar	Chapa		APTO CONDICIONAL		0,00 €
Sustituir	Mecánica		Moldura cromada pg tr		0,00 €
Otra	Mecánica	GtT1	Realizar Llantas td	0,00 h	70,00 €
Otra	Mecánica	GtT2	Realizar Puerta dd	0,00 h	40,00 €
Otra	Mecánica	GtT2	Realizar Puerta ti	0,00 h	40,00 €

Mano de obra

Importe	150,00 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	150,00 €

Pintura (M.O. 40.00€)						
Operación	Trabajo	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Importe (€)	Unidades	Total (€)
Pintar	Pintura	Constante de pintura	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	IMPORTE MATERIALES PINTURA	0,00 h	74,72 €	1,00	74,72 €
Pintar	Pintura	IMPORTE MO PINTURA	2,35 h	0,00 €	1,00	94,00 €
Pintar	Pintura	Paragolpes tr (zona inf) Reparación (S=0) (L=2) Color Carrocería Completo	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Paragolpes tr (zona sup) Reparación (S=0) (L=4) Color Carrocería Completo	0,00 h		1,00	0,00 €

Pintura

Importe	168,72 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	168,72 €

Subtotal

Subtotal	318,72 € Dto. Subtotal	0,00 € Base imponible	318,72 €
Importe imp.	66,93 €	Imp. aplicado	IVA (21.00%)
<b>Base imponible</b>			
318,72 €	66,93 €	385,65 €	0,00 €
			<b>Total</b>
			385,65 €

#### Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar prejuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber como perito.