



DEKRA Services, S.A.

CIF:A59790923

C/Calabozos nº 12 - 28108 Alcobendas (Madrid)

Tlf:91 659 01 14 / 91 652 88 01 Fax: Web:www.dekra-expertise.es

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 19787, Libro 0, Sección 8<sup>a</sup>, Folio 36, Hoja M 348360, Inscripción 1<sup>a</sup>

## Remarketing (Valoración de daños)

Compañía	AYVENS	Nº de siniestro	1
Código de encargo		Código	1269656A0
Fecha encargo	17/12/2025	Fecha informe	22/12/2025
Perito/a responsable (Int.)	Jose Antonio Cadenas Roldan	Tipo de intervención	Peritación de finalización

### Vehículo

Marca/Modelo	Kia Stonic	Acabado/Versión	
Motor	BATERIA 45 AH	Matrícula	9927MDJ
Puertas		Número de bastidor	KNAD6817AN6752824
Kilómetros	23609	Color	
Tipo de Vehículo	Turismo	Categoría del vehículo	1 <sup>a</sup> categoría
Forma parte de			
Taller		KRON HUMANICS S.L.	
		Carretera la Esclusa 8, SEVILLA.	
		41011 Sevilla (Sevilla)	
		España	

Implicación en el siniestro

### Detalles de la valoración

¿Compromiso de pago?

Descuentos

Total	0,00 %	M.O. (no pintura)	0,00 %	M.O. (pintura)	0,00 %
Piezas / Recambios	0,00 %	Materiales (pintura)	0,00 %	Franquicia	-

### Valoración del impacto1

### Desglose de importes

Piezas/Recambios	150,00 €	Importe M.O.	140,00 €	Materiales	215,75 €	Importe M.O.	246,00 €
Dto.	0,00 €	Dto. M.O.	0,00 €	Dto. M. Pintura	0,00 €	Dto. M.O.	0,00 €
Piezas/Recambios				Pintura		(Pintura)	
Subtotal	150,00 €	Subtotal M.O.	140,00 €	Subtotal M.	215,75 €	Subtotal M.O.	246,00 €
Piezas/Recambios				Pintura		(Pintura)	

Detalle de los daños

Piezas						
Operación	Referencia	Descripción	Unidades	Importe (€)	Dto.(%)	
Sustituir		SEGUNDA LLAVE	1,00	150,00 €	0,00 %	
Piezas/Recambios						
				Importe	150,00 €	
				Descuento	0,00 €	
				Subtotal	150,00 €	

### Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar prejuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Mano de obra (Chapa 40,00€)					
Operación	Trabajo	Referencia	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Total (€)
Reparar	Chapa		APTO		0,00 €
Reparar	Chapa	GtT4311R	Reparar Llanta rueda dl dr	0,00 h	70,00 €
Reparar	Chapa	GtT4311L	Reparar Llanta rueda dl iz	0,00 h	70,00 €

Mano de obra

Importe	140,00 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	140,00 €

Pintura (M.O. 40,00€)						
Operación	Trabajo	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Importe (€)	Unidades	Total (€)
Pintar	Pintura	Aleta dl iz Reparación (S=0) (L=1)	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Constante de pintura	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	IMPORTE MATERIALES PINTURA	0,00 h	215,75 €	1,00	215,75 €
Pintar	Pintura	IMPORTE MO PINTURA	6,15 h	0,00 €	1,00	246,00 €
Pintar	Pintura	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=1) Color Carrocería Completo	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Puerta dl dr Reparación (S=0) (L=1)	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Puerta dl iz Reparación (S=0) (L=1)	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Puerta tr dr Reparación (S=0) (L=1)	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Spoiler paragolpes tr Reparación (S=0) (L=1) Texturado Completo	0,00 h		1,00	0,00 €

Pintura

Importe	461,75 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	461,75 €

Subtotal

Subtotal	751,75 € Dto. Subtotal	0,00 € Base imponible	751,75 €
Importe imp.	157,87 €	Imp. aplicado	IVA (21,00%)
<b>Base imponible</b>			
751,75 €	157,87 €	909,62 €	0,00 €
			<b>Total</b>
			909,62 €

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar prejuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber como perito.