

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

125130227 - 0

Marca	SEAT/CUPRA
Modelo	FORMENTOR (KM) 5P (20-)
Matrícula	3751LTX
Bastidor	VSSZZKMQNR018129
Color	GRIS
Kilómetros	117.348
Fecha de inspección	16/12/2025
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Resumen económico

[1] Carrocería y mecánica

Materiales/piezas	22,34€
Mano de obra	74,10€
Total carrocería y mecánica	96,44€

[2] Pintura

Material de pintura	339,88€
Mano de obra de pintura	312,00€
Total pintura	651,88€

[3] Total bruto valorado

Descuentos	0,00€
21% IVA	157,15€

[4] Total después de descuentos e impuestos

Franquicia	0,00€
------------	-------

Total

905,47€

Equipamiento del vehículo

- ADAS - ASISTENTE CAMBIO CARRIL
- ADAS - CAMARA VISION TR (VARIANTE 2)
- ADAS - SISTEMA GUIA APARCAMIENTO
- ADAS - REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD ADAPTATIVO
- ADAS - ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL Y ADVERTENCIA SALIDA
- ADAS - CAMARA VISION MULTIFUNCIONAL
- ADAS - FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA "HIGH"
- MANUAL - 6 VELOCIDADES
- GENERAL - 6S MARCADO
- DIFERENCIAL - MONTAJE CAJA CAMBIOS MQ281
- TODO TERRENO - 5 PUERTAS
- EMBELLECEDORES - MOLDURA ENTRADA PUERTA C/LUZ
- CRISTALES - SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ
- CRISTALES - S/EYECTORES LIMPIAPARABRISAS TERMICOS
- EMBELLECEDORES - EMBELLECEDORES NEGRO BRILLANTE
- GENERALES - PARAGOLPES DEPORTIVO
- GENERALES - EMBLEMAS
- GENERALES - S/MEDIDAS DE SEGURIDAD AUMENTADOS EN LA CARROCERIA
- CRISTALES - PARABRISAS CONFORT CLIMATICO
- ACCESORIOS - BOCINA MULTITONO
- CRISTALES - LUNAS LAT Y TR SOBRETINTADAS
- ACCESORIOS - S/PROTECTOR INF MOTOR REFORZADO
- ACCESORIOS - S/ENGANCHE REMOLQUE
- RETROVISORES - EXT CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE CONVEXO
- RETROVISORES - EXT ELECTRICO/TERMICO/ABATIBLE ELECTRICAMENTE C/DESCENSO LADO ACOMPAÑANTE
- LUCES - FAROS ANTINIEBLA
- TECHO - SIN HUECO EN EL TECHO
- TECHO - BARRAS PORTAEQUIPAGES NEGRAS
- LUCES - PILOTOS TR C/LEDS DINAMICOS
- GENERALES - EMBELLECEDORES EXTERIORES E INTERIORES CROMADOS
- GENERALES - BATALLA
- GENERALES - SOPORTE MATRICULA DL GRANDE
- GENERALES - PROYECCION LOGO
- LUCES - FAROS LEDS C/LENTE
- LUCES - REGULACION AUTOMATICA ALTURA FAROS DINAMICA
- LUCES - LUZ ANTINIEBLA TR
- AUDIO/MULTIMEDIA - NAVEGADOR HIGH
- AUDIO/MULTIMEDIA - TELEFONIA CONFORT CON LTE Y CARGA INALAMBRICA
- AUDIO/MULTIMEDIA - SERVICIO ONLINE CON UD CONTROL (C/CODIFICACION)
- AUDIO/MULTIMEDIA - CODIGO RADIO REGION "ECE"
- AUDIO/MULTIMEDIA - RECEPCION DIGITAL RADIO
- AUDIO/MULTIMEDIA - PANTALLA MULTIFUNCION/ORDENADOR DE ABORDO "FPK" MEDIUM
- INSTRUMENTACION CONSOLA - TOMA CORRIENTE 230V
- AUDIO/MULTIMEDIA - CONEXION USB + TOMA CARGA
- ACCESORIOS - ANTENA FM, DIVERSITY
- ACCESORIOS - INMOVILIZADOR ELECTRONICO
- ACCESORIOS - ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO (VERSION 2)
- INSTRUMENTACION PUERTAS - S/ACCESO VEHICULO VIA SMARTPHONE
- INSTRUMENTACION PUERTAS - APERTURA EXT PORTON TR
- SEGURIDAD - AIRBAG COND/ACOM C/DESACT AIRBAG ACOMPAÑANTE
- ACCESORIOS - SIST SUJECION CARGA VARIABLE
- ACCESORIOS - LECTOR DE MAPAS 2 DL Y 2 TR
- VOLANTE Y MANDOS - PEDALES ESTANDAR
- TAPICERIA/LINEA INT - ASIENTOS NEGRO/MARRON
- ASIENTOS - REPOSACABEZAS REGULABLE
- ASIENTOS - S/CALEFACCION
- ASIENTOS - TESTIGO CINTURON CON AVISADOR ACUSTICO / VISUAL
- ASIENTOS - DL C/REGULACION MANUAL
- CLIMATIZACION - CLIMATIZADOR TRIZONA C/PANEL MANDO TR
- AUDIO/MULTIMEDIA - PREINSTALACION RADIO SATELITE
- AUDIO/MULTIMEDIA - ALTA VOCES DL Y TR
- ASIENTOS - DL REGULACION LUMBAR
- TAPICERIA/LINEA INT - REVESTIMIENTO MALETERO CON PORTAOBJETOS
- TAPICERIA/LINEA INT - GUARNECIDOS PUERTAS Y LATERALES PARCIALMENTE EN CUERO
- TAPICERIA/LINEA INT - TAPIZADO DE ASIENTOS PARA VERSIONES DE CAMPAÑA
- ASIENTOS - DELANTEROS NORMALES
- ASIENTOS - PORTAOBJETOS INF ASIENTOS DL
- ASIENTOS - CINTURON DL AUTOMATICO 3 PUNTOS
- ASIENTOS - REPOSABRAZOS DL CENTRAL
- CLIMATIZACION - FREON R1234YF
- CLIMATIZACION - S/CALEFACCION ADICIONAL
- CLIMATIZACION - S/CALEFACTOR
- ESTACIONAMIENTO
- PROGRAMA DE VENTAS - SIN COMPONENTES ESPECIFICOS DE PAIS
- POSICION DEL VOLANTE - TRAFICO POR LA DERECHA
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION LONGLIFE
- EQUIPO MECANICO - REFRIGERACION CLIMA CALIDO CAPACIDAD ENFRIAMIENTO AUMENTADO
- EQUIPO ELECTRICO - BATERIA 70 AH 420A
- EQUIPO ELECTRICO - ALTERNADOR 140 A
- EQUIPO MECANICO - CLIMA TROPICAL
- TURBO-DIESEL - 1968CC 110KW (150)
- GENERAL - MOTOR TURBODIESEL 4 CIL 2,0L/110KW (TDI) CR
- GENERAL - MOTOR DIESEL 4 CILINDROS 2,0L/MOTOR 05L.C
- EQUIPO ELECTRICO - S/BATERIA ADICIONAL
- COMBUSTIBLE - SISTEMA DE COMBUSTIBLE DIESEL IGUAL O MAYOR A 100KW
- ANTIPLICACION - S/ABSORBEDOR VAPOR COMBUSTIBLE C/SCR
- ANTIPLICACION - NORMA EU6 (AP)
- COMBUSTIBLE - PROPULSION NO ALTERNATIVA
- ESPAÑA - ESPAÑA
- ACABADO TECNICO - CONFORT SPORT
- TRANSMISION - TRACCION DL
- NEUMATICOS - 245/45 R 18..W
- SUSPENSION - MARGEN PESO 5 EJE TRASERO
- SUSPENSION - TR INDEPENDIENTE
- SUSPENSION - RECORRIDO SUSPENSION 06
- SUSPENSION - AMORTIGUACION TR ESTANDAR
- LLANTAS - TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO
- FRENOS - DISCOS DE FRENO DL 312X25 MM

Equipamiento del vehículo

- | | |
|--|---|
| · ACCESORIOS - PARASOLES C/ESPEJO
ILUMINADOS,ROTULO AIRBAG
ACOMPAÑANTE/PILAR B
· INSTRUMENTACION CONSOLA - KIT "NO FUMADORES"
· VOLANTE Y MANDOS - POMO PALANCA CUERO
· INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEVALUNAS ELECTRICOS TR
· INSTRUMENTACION PUERTAS -
C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA
433,92-434,42 MHZ (BUA)
· TAPICERIA/LINEA INT - REVESTIMIENTO TECHO MOLDEADO
· TAPICERIA/LINEA INT - TAPICERIA TELA
· VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE DEPORTIVO
CUERO MULTIFUNCION
· VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE SIN CONTRAPESO
· INSTRUMENTACION PUERTAS - KEY LESS
ADVANCED S/CIERRE SEGURIDAD
· SEGURIDAD - AIRBAG COND/ACOMP/LAT DL/CORTINA
· SEGURIDAD - RETROVISOR INTERIOR
ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO
· AUDIO/MULTIMEDIA - AMPLIFICADOR VERSION 1
· SEGURIDAD - S/SISTEMA "PRE-SAFE" | · DIRECCION - CONTROL DE ESTABILIDAD C/SERVOFRENOS ELECTRICO
· DIRECCION - ACTIVA
· FRENO - DISCOS DE FRENO TR
· LLANTAS - RUEDA DE EMERGENCIA
· LLANTAS - ALE 8.0JX18" DISC
· FRENO - ESTACIONAMIENTO ELECTRICO C/AUTO HOLD
· SUSPENSION - BARRA ESTABILIZADORA DL
· SUSPENSION - BARRA ESTABILIZADORA TR
· SUSPENSION - DRIVE SELECT C/SUSPENSION CONVENCIONAL
· SUSPENSION - AMORTIGUACION DL |
|--|---|

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación	Total M.O. Pintura	Total Material Pintura	Total mano de obra	Total piezas	Importe
Exterior	Cubierta tr paragolpes tr	Sustitución			0€	22,34€	22,34€
Exterior	Desmontar y montar Paragolpes tr	Reparación			23,40€	0€	23,40€
Exterior	Sustituir Cubierta tr paragolpes tr	Sustitución			7,80€	0€	7,80€
Exterior	Desmontar y montar Moldura contorno aleta tr iz /	Reparación			15,60€	0€	15,60€
Exterior	Reparar Rejilla paragolpes dl	Reparación			7,80€	0€	7,80€
Exterior	Reparar Puerta dl dr	Reparación			7,80€	0€	7,80€
Exterior	Reparar Lateral dr carrocería	Reparación			11,70€	0€	11,70€
Exterior	Verificar Llanta rueda dl dr	Reparación			0€	0€	0€
Exterior	Verificar Embellecedor spoiler paragolpes tr	Reparación			0€	0€	0€
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura	312,00€	0€			312,00€
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura	0€	339,88€			339,88€
Exterior	Desglose Pintura: Techo Reparación (S=0) (L=2)	Pintura	0€	0€			0€
Exterior	Desglose Pintura: Lateral dr carrocería Reparación	Pintura	0€	0€			0€
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl dr Reparación (S=1) (L	Pintura	0€	0€			0€
Exterior	Desglose Pintura: Spoiler portón/capó tr Reparació	Pintura	0€	0€			0€
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=0) (Pintura	0€	0€			0€
Exterior	Desglose Pintura: Moldura contorno aleta dl dr Rep	Pintura	0€	0€			0€
Exterior	Desglose Pintura: Moldura contorno aleta tr iz Rep	Pintura	0€	0€			0€
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=0) (Pintura	0€	0€			0€
Exterior	Desglose Pintura: Moldura rejilla dl dr Reparación	Pintura	0€	0€			0€
Exterior	Desglose Pintura: Rejilla paragolpes dl Reparación	Pintura	0€	0€			0€
							TOTAL SIN IVA
							748,32€
							Descuentos
							0,00€
							21% IVA
							157,15€
							TOTAL CON IVA
							905,47€

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 17 de diciembre de
2025

En MADRID a 17 de diciembre de 2025



Perito: Xavier Oriola Cabrera




Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior