

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

125129819 - 0

Marca	AUDI
Modelo	A1 (GB) 5P (18-)
Matrícula	2608LXR
Bastidor	WAUZZZGB2MR071448
Color	BLANCO
Kilómetros	40.731
Fecha de inspección	16/12/2025
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Equipamiento del vehículo

- ADAS - SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO
- ADAS - REGULADOR Y LIMITADOR VEL
- ADAS - FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA
- ADAS - ASISTENTE MANTENIMIENTO CARRIL
- ADAS - CAMARA VISION TR (VARIANTE 2)
- ADAS - CAMARA VISION DL MULTIFUNCIONAL
- MANUAL - 5 VELOCIDADES
- GENERAL - 5S MARCADO
- DIFERENCIAL - MONTAJE CAJA CAMBIOS MQ200
- BERLINA - SPORTBACK
- EMBELLECEDORES - EMBELLECEDORES EXT Estandar
- EMBELLECEDORES - MOLDURA ENTRADA PUERTA
- CRISTALES - LUNAS LAT Y TR ATERMICAS
- EMBELLECEDORES - SPOILER PORTON TRASERO SIN PINTAR
- GENERALES - PARAGOLPES DEPORTIVO
- GENERALES - SIN INSERCCIONES
- GENERALES - EMBLEMA MARCA Y TIPO
- CRISTALES - PARABRISAS ATERMICO
- ACCESORIOS - S/PROTECTOR INF MOTOR REFORZADO
- ACCESORIOS - HERRAMIENTAS
- RETROVISORES - EXT IZ ESFERICO GRAN ANGULAR
- RETROVISORES - EXT DR CONVEXO
- RETROVISORES - EXT ELECTRICO/TERMICO
- RETROVISORES - C/CARCASA COLOR (PINTADA)
- TECHO - SIN HUECO EN EL TECHO
- LUCES - LUZ ANTINEBLA TR
- GENERALES - EMBELLECEDORES EXTERIORES E INTERIORES CROMADOS
- GENERALES - SOPORTE MATRICULA DL/TR ECE
- LUCES - REGULACION AUTOMATICA ALTURA FAROS DINAMICA
- LUCES - PILOTOS TR C/LEDs DINAMICOS
- LUCES - FAROS LEDS
- LUCES - S/LAVAFAROS
- AUDIO/MULTIMEDIA - CONEXION USB/2 AUX/IPOD
- ACCESORIOS - ALFOMBRILLAS DL Y TR
- ACCESORIOS - VERSION HIGH
- SEGURIDAD - AIRBAG COND/ACOM C/DESACT AIRBAG ACOMPAÑANTE
- INSTRUMENTACION PUERTAS - C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92-434,42 MHZ
- INSTRUMENTACION PUERTAS - C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO S/CIERRE SEGURIDAD
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEVALUNAS ELECTRICOS C/INTERRUPTOR CONFORT
- ACCESORIOS - S/EXTINTOR
- ACCESORIOS - PISO TRASERO DE CARGA PLANO
- ACCESORIOS - S/ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO
- ACCESORIOS - INMOVILIZADOR ELECTRONICO
- ACCESORIOS - SELECCION ESPECIAL DE COLORES
- ACCESORIOS - EMBELLECEDORES DECORATIVOS PLASTICO HIGH GLOSS
- ACCESORIOS - TRIANGULOS DE EMERGENCIA Y BOTIQUIN
- ASIENTOS - S/PORTAOBJETOS INF ASIENTO
- ASIENTOS - S/CALEFACCION
- ASIENTOS - DL REGULACION LUMBAR
- ASIENTOS - SENSOR OCUPACION ASIENTO
- CLIMATIZACIÓN - CLIMATIZADOR
- ASIENTOS - REPOSABRAZOS DL CENTRAL
- ASIENTOS - DELANTEROS DEPORTIVOS/CONFORT
- TAPICERIA/LINEA INT - TAPICERIA TELA
- ACCESORIOS - ACABADO INT CUERO
- ACCESORIOS - SENSOR NIVEL AGUA LIMPIAPARABRISAS
- VOLANTE Y MANDOS - PEDALES ESTANDAR
- CLIMATIZACIÓN - S/CALEFACCION ADICIONAL
- AUDIO/MULTIMEDIA - SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ
- INSTRUMENTACION CONSOLA - KIT "NO FUMADORES"
- CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF
- SEGURIDAD - S/SISTEMA "PRE-SAFE"
- SEGURIDAD - ANCLAJE ASIENTO INFANTIL 2 ANCLAJES
- SEGURIDAD - RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA SONIDO 6 ALTAVOCES PASIVOS
- AUDIO/MULTIMEDIA - SERVICIO ONLINE CON UD CONTROL (S/CODIFICACION)
- AUDIO/MULTIMEDIA - CODIGO RADIO REGION "ECE"
- AUDIO/MULTIMEDIA - RECEPCION DIGITAL RADIO
- SEGURIDAD - AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA
- AUDIO/MULTIMEDIA - ENTRETENIMIENTO BASIC
- AUDIO/MULTIMEDIA - PREINSTALACION TELEFONO
- ETIQUETAS - CON CERTIFICADOS DE SEGURIDAD ESPECIALES PARA ESPAÑA
- PROGRAMA DE VENTAS - SIN COMPONENTES ESPECIFICOS DE PAIS
- POSICION DEL VOLANTE - TRAFICO POR LA DERECHA
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION LONGLIFE
- EQUIPO ELECTRICO - BATERIA 59 AH 320A
- EQUIPO ELECTRICO - ALTERNADOR 140 A
- COMBUSTIBLE - PROPULSION NO ALTERNATIVA
- COMBUSTIBLE - SISTEMA DE COMBUSTIBLE INYECTOR OTTO (TROPICALIZADO)
- ANTIPOLUCION - ABSORBEDOR VAPOR COMBUSTIBLE C/OBD-2
- EQUIPO ELECTRICO - SISTEMA STOP & START + RECUPERACION ENERGIA
- EQUIPO ELECTRICO - S/BATERIA ADICIONAL
- ANTIPOLUCION - NORMA EU6 (AP)
- EQUIPO MECANICO - PAIS DE CLIMA CALIDO MODERADO
- INYECCION MULTIPUNTO - 999CC 70KW (95)
- GENERAL - MOTOR OTTO 3 CILINDROS 1,0L/MOTOR 05C.A
- GENERAL - MOTOR GASOLINA 3 CILINDROS 1,0L/70KW (TSI) / MOTOR: TJ4/TC5
- ESPAÑA - ESPAÑA
- ACABADO TECNICO - VARIANTE EQUIPAMIENTO BASICO
- VERSION - GAMA 2021
- GENERAL - DIFERENCIACION TIPO VEHICULO
- GENERAL - GRUPO PAISES A
- TRANSMISION - TRACCION DL
- NEUMATICOS - PAQUETE DE AVERIAS
- SUSPENSION - RECORRIDO SUSPENSION 01
- SUSPENSION - AMORTIGUACION TR
- SUSPENSION - MARGEN PESO 8 EJE TRASERO
- SUSPENSION - S/DRIVE SELECT
- FRENOS - FRENOS TR DE TAMBOR 228X42MM

Equipamiento del vehículo

- | | |
|---|--|
| · ASIENTOS - DL C/REGULACION MANUAL | · DIRECCION - COLUMNA DIRECCION REG ALTURA |
| · ASIENTOS - REPOSACABEZAS REGULABLE | · DIRECCION - DIRECCION ASISTIDA |
| · VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE DEPORTIVO | · FRENOS - DISCOS DE FRENO DL 256X22 MM |
| CUERO MULTIFUNCION | · LLANTAS - TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO |
| · TAPICERIA/LINEA INT - REVESTIMIENTO TECHO | (S/CIERRE) |
| MOLDEADO ESTANDAR | · LLANTAS - ALE 7.5JX17" |
| · VOLANTE Y MANDOS - EMPUÑADURA FRENO | · SUSPENSION - EJE TR ESTANDAR |
| MANO CUERO | · SUSPENSION - AMORTIGUACION DL |
| · TAPICERIA/LINEA INT - | · SUSPENSION - BARRA ESTABILIZADORA DL |
| MOQUETA/SALPICADERO/ASIENTOS | 20.7X2.8MM |
| NEGRO/GRIS GRANITO ACERADO | |

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Reparar Aleta tr iz c/estribo	Reparación
Exterior	Reparar Aleta tr dr c/estribo	Reparación
Exterior	Desglose Pintura: Aleta tr dr c/estribo No aplicar	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta tr iz c/estribo No aplicar	Pintura

- ☐ Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- ☐ La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 22 de diciembre de
2025



Perito: Xavier Oriola Cabrera

En MADRID a 22 de diciembre de 2025



Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL





Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior