

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

125133183 - 0

Marca	MINI
Modelo	MINI COUNTRYMAN (F60)5P(20-23)
Matrícula	9305LTF
Bastidor	WMW21BS0903N76454
Color	GRIS
Kilómetros	47.411
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Resumen económico

[1] Carrocería y mecánica

Materiales/piezas	313,11€
Mano de obra	107,25€
Total carrocería y mecánica	420,36€

[2] Pintura

Material de pintura	58,30€
Mano de obra de pintura	83,85€
Total pintura	142,15€

[3] Total bruto valorado

Descuentos	0,00€
21% IVA	118,13€

[4] Total después de descuentos e impuestos

Franquicia	0,00€
------------	-------

Total

680,64€

Equipamiento del vehículo

- | | |
|---|--|
| · ADAS - PROTECCION PEATONES ACUSTICA
· ADAS - PROTECCION PEATONES ACTIVA
· ADAS - REGULADOR VELOCIDAD CON FUNCION FRENADO
· ADAS - ACTIVE GUARD
· ADAS - CONTROL DISTANCIA APARCAMIENTO TR
· AUTOMATICO - 6 VELOCIDADES
· GENERAL - CAMBIO AUTOMATICO
· BERLINA - 5 PUERTAS
· LUCES - FAROS LEDS C/PRESTACIONES AMPLIADAS
· COLOR EXTERIOR - BLANCO PLATEADO
· LUCES - FAROS ANTINIEBLA LED
· RETROVISORES - EXT ABATIBLE ELECTRICAMENTE
· TECHO - BARRAS PORTAEQUIPAJES
· AUDIO/MULTIMEDIA - RADIO VISUAL BOOST
· AUDIO/MULTIMEDIA - TELEFONO C/CARGA INALAMBRICA
· AUDIO/MULTIMEDIA - NAVEGADOR
· INSTRUMENTACION CONSOLA - SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS
· INSTRUMENTACION CONSOLA - DISPLAY EN SALPICADERO
· INSTRUMENTACION CONSOLA - REPOSABRAZOS CON PORTAOBJETOS
· AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA "NAVIGATION PLUS"
· AUDIO/MULTIMEDIA - PREINSTALACION APPLE CARPLAY
· TAPICERIA/LINEA INT - TAPICERIA TELA "FIREWORK"
· SEGURIDAD - RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO | · TAPICERIA/LINEA INT - TAPICERIA TELA "FIREWORK/CARBON BLACK"
· INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTR CUENTA KM
· ACCESORIOS - PACK ILUMINACION
· INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTRUMENTOS CON INDICADOR MULTIFUNCION
· ACCESORIOS - ACABADO INT PIANO NEGRO
· ACCESORIOS - PACK CONDUCCION "MINI DRIVING MODES"
· CLIMATIZACION - CLIMATIZADOR
· CLIMATIZACION - FREON R1234YF
· AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA INTELIGENTE
· AUDIO/MULTIMEDIA - RECEPCION DIGITAL RADIO
· AUDIO/MULTIMEDIA - TELESERVICES
· PROGRAMA DE VENTAS - ESPECIFICACION EUROPEA
· INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
· INTERVALOS - INTERVALO INSPECCION 30000 KM/18600 MILLAS
· ANTIPLICACION - KIT REDUCCION CO2
· INYECCION MULTIPUNTO - 1499CC HYBRID 165KW (224)
· EQUIPO ELECTRICO - CABLE DE RECARGA MODO 2
· ANTIPLICACION - NORMA RDE II
· ANTIPLICACION - MEDIDAS ADICIONALES "RDE"
· ESPAÑA - ESPAÑA
· NEUMATICOS - 225/55 R 17 ..W
· NEUMATICOS - KIT INFLADO NEUMATICOS
· LLANTAS - ALE 7.5JX17" RADIOS IMPRINT ESTILO 530 |
|---|--|

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación	Total M.O. Pintura	Total Material Pintura	Total mano de obra	Total piezas	Importe
Faltante	Libro de mantenimiento -	Sustitución			0€	50,00€	50,00€
Exterior	Spoiler paragolpes tr	Sustitución			0€	263,11€	263,11€
Exterior	Sustituir Spoiler paragolpes tr	Sustitución		39,00€	0€		39,00€
Exterior	Reparar Portón tr	Reparación		58,50€	0€		58,50€
Exterior	Suplemento para mod con sistema de aparcamiento po	Reparación		3,12€	0€		3,12€
Exterior	Verificar Paragolpes dl	Reparación			0€	0€	0€
Exterior	Puesta a disposición del vehículo	Reparación		6,63€	0€		6,63€
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura	83,85€	0€			83,85€
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura	0€	58,30€			58,30€
Exterior	Desglose Pintura: Portón tr No aplicar	Pintura	0€	0€			0€
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=0) (Pintura	0€	0€			0€
TOTAL SIN IVA							562,51€
Descuentos							0,00€
21% IVA							118,13€
TOTAL CON IVA							680,64€

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 27 de diciembre de
2025

En MADRID a 27 de diciembre de 2025



Perito: Jordi Pérez López

Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL




Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior




Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Faltante