

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

125134129 - 0

Marca	NISSAN
Modelo	JUKE (F16) 5P (19-)
Matrícula	0520LVM
Bastidor	SJNFAAF16U1145186
Color	BLANCO
Kilómetros	54.498
Fecha de inspección	30/12/2025
Lugar de inspección	Delotser Europark S.L.U

Equipamiento del vehículo

· TODO TERRENO - 5 PUERTAS

· INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION
KILOMETROS

· INYECCION MULTIPUNTO - 999CC 86KW (117)

· ESPAÑA - ESPAÑA

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Reparar Paragolpes dl	Reparación
Exterior	Reparar Moldura contorno aleta dl dr	Reparación
Exterior	Verificar Puerta dl dr	Reparación
Exterior	Verificar Puerta tr dr	Reparación
Interior	Verificar Guarnecido portón/capó tr	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor dr Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=0) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor iz Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=1) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Spoiler paragolpes tr Reparación	Pintura

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Castellar del Vallès a 30 de diciembre de
2025

En MADRID a 30 de diciembre de 2025



Perito: Jordi Pérez López

Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Interior