

## Informe de Inspección de Vehículo

### Datos del expediente

125129636 - 0

Marca	SEAT/CUPRA
Modelo	TARRACO (KN) 5P (18-)
Matrícula	4900LRR
Bastidor	VSSZZKNZMW018612
Color	GRIS
Kilómetros	110.466
Fecha de inspección	16/12/2025
Lugar de inspección	Delotser Europark S.L.U

### Resumen económico

#### [1] Carrocería y mecánica

Materiales/piezas	70,00€
Mano de obra	144,30€
Total carrocería y mecánica	214,30€

#### [2] Pintura

Material de pintura	312,01€
Mano de obra de pintura	280,80€
Total pintura	592,81€

#### [3] Total bruto valorado

Descuentos	0,00€
21% IVA	169,49€

#### [4] Total después de descuentos e impuestos

Franquicia	0,00€
------------	-------

**Total**

**976,60€**

## Equipamiento del vehículo

- ADAS - CAMARA VISION DL/TR Y LAT
- ADAS - ASISTENTE CAMBIO CARRIL
- ADAS - ASISTENTE CAMBIO CARRIL
- ADAS - PROTECCION PEATONES Y CICLISTAS AMPLIADA Y ANTICIPATORIA
- ADAS - SISTEMA GUIA APARCAMIENTO
- ADAS - REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD ADAPTATIVO
- ADAS - FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA "HIGH"
- ADAS - CAMARA VISION DL MULTIFUNCIONAL
- GENERAL - 7A MARCADO
- AUTOMATICO - 7 VELOCIDADES DSG
- DIFERENCIAL - MONTAJE CAJA CAMBIOS DQ381
- TODO TERRENO - 5 PUERTAS
- EMBELLECEDORES - EMBELLECEDORES BRILLANTES (VERSION 2)
- GENERALES - S/MEDIDAS DE SEGURIDAD AUMENTADOS EN LA CARROCERIA
- CRISTALES - SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ
- EMBELLECEDORES - MOLDURA ENTRADA PUERTA C/LUZ
- GENERALES - BATALLA
- GENERALES - EMBLEMAS
- GENERALES - S/SOPORTE MATRICULA
- ACCESORIOS - S/ENGANCHE REMOLQUE
- ACCESORIOS - HERRAMIENTAS
- ACCESORIOS - BOINA MULTITONO
- CRISTALES - LUNAS LAT Y TR SOBRETINTADAS
- CRISTALES - S/EYECTORES
- LIMPIAPARABRISAS TERMICOS
- ACCESORIOS - S/PROTECTOR INF MOTOR REFORZADO
- CRISTALES - PARABRISAS ATERMICO
- GENERALES - PARAGOLPES PINTADO
- RETROVISORES - EXT IZ CONVEXO
- RETROVISORES - CON CARCASA COLOR (IMPRIMADA)
- LUCES - FAROS ANTINIEBLA CON FUNCION GIRO
- RETROVISORES - EXT ELECTRICO C/MEMORIA Y C/REGULACION TERMICA
- TECHO - BARRAS PORTAEQUIPajes ALUMINIO
- RETROVISORES - EXT DR CONVEXO
- TECHO - SIN HUECO EN EL TECHO
- LUCES - LUZ ANTINIEBLA TR
- LUCES - REGULACION AUTOMATICA ALTURA
- FAROS DINAMICA
- GENERALES - EMBELLECEDORES EXTERIORES E INTERIORES CROMADOS
- GENERALES - EMBLEMAS MODELO Y MARCA
- LUCES - LUZ DIURNA C/ENCENDIDO AUT LUCES C/RETARDO APAGADO LUCES
- LUCES - PILOTO TR C/LEDS
- LUCES - S/LAVAFAROS
- LUCES - FAROS LEDS C/LENTE
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTR CUENTA KM
- AUDIO/MULTIMEDIA - SIST LLAMADA
- EMERGENCIA VOZ
- ACCESORIOS - C/BANDEJA PORTAOBJETOS
- TECHO ESTANDAR
- ACCESORIOS - TOMA DE CORRIENTE 12V
- INSTRUMENTACION CONSOLA - TOMA DE CORRIENTE 12V TR INT
- INSTRUMENTACION CONSOLA - KIT "NO FUMADORES"
- AUDIO/MULTIMEDIA - AUTORADIO "GAMMA" C/PANEL EXTRAIBLE
- ACCESORIOS - INMOVILIZADOR ELECTRONICO
- ACCESORIOS - ANTENA FM, DIVERSITY
- ACCESORIOS - LECTOR DE MAPAS 2 DL Y TR
- AUDIO/MULTIMEDIA - TELEFONIA CONFORT CON LTE Y CARGA INALAMBRICA
- AUDIO/MULTIMEDIA - CONEXION USB + TOMA CARGA
- AUDIO/MULTIMEDIA - S/INDICADOR MULTIFUNCION - C/ORDENADOR DE ABORDO
- AUDIO/MULTIMEDIA - RECEPCION DIGITAL RADIO
- AUDIO/MULTIMEDIA - NAVEGADOR HIGH
- AUDIO/MULTIMEDIA - CODIGO RADIO REGION "ECE"
- VOLANTE Y MANDOS - PEDALES ESTANDAR
- ASIENTOS - DL IZ REGULACION LUMBAR ELEC
- ASIENTOS - DL DR C/ABATIMIENTO
- ASIENTOS - REPOSABRAZOS DL CENTRAL
- CLIMATIZACION - FREON R1234YF
- ASIENTOS - DL IZ C/REGULACION ELECTRICA C/MEMORIA
- ASIENTOS - CINTURONES DL AUTOMATICOS 3 PUNTOS C/AJUSTE ALTURA
- ASIENTOS - TESTIGO CINTURON CON AVISADOR ACUSTICO / VISUAL
- ASIENTOS - RESPALDO DL C/MESA PLEGABLE
- VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE SIN CONTRAPESO
- TAPICERIA/LINEA INT - ASIENTOS NEGRO/MARRON
- TAPICERIA/LINEA INT - GUARNECIDOS DE PUERTA Y LATERALES
- VOLANTE Y MANDOS - POMO PALANCA CUERO
- ASIENTOS - DL/TR CALEFACTADOS C/REGULACION POR SEPARADO
- ASIENTOS - CINTURON TR IZ/DR AUTOMATIC 3 PUNTOS CON ETIQUETA ECE Y PRETENSOR
- TAPICERIA/LINEA INT - TAPICERIA ALCANTARA
- ASIENTOS - DELANTEROS
- DEPORTIVOS/CONFORT
- ASIENTOS - TR PARTIDO Y ABATIBLE C/REPOSABRAZOS Y 2 ASIENTOS EN 3<sup>a</sup> FILA
- CLIMATIZACION - S/CALEFACTOR
- ESTACIONAMIENTO
- CLIMATIZACION - S/CALEFACCION ADICIONAL
- VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE CUERO
- MULTIFUNCION CON MANDO TIPTRONIC
- CLIMATIZACION - CLIMATIZADOR TRIZONA C/PANEL MANDO TR
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA
- POSICION DEL VOLANTE - TRAFICO POR LA DERECHA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION LONGLIFE
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- GENERAL - MOTOR TURBODIESEL 4 CIL 2,0L/110KW (TDI) CR
- TURBO-DIESEL - 1968CC 110KW (150)
- EQUIPO ELECTRICO - BATERIA 70 AH 420A
- EQUIPO ELECTRICO - ALTERNADOR 180 A
- EQUIPO ELECTRICO - S/BATERIA ADICIONAL
- EQUIPO ELECTRICO - SISTEMA STOP & START + RECUPERACION ENERGIA
- EQUIPO MECANICO - CLIMA TROPICAL
- GENERAL - MOTOR DIESEL 4 CILINDROS 2,0L/MOTOR 05L.D
- EQUIPO ELECTRICO - C/SONIDO EXTERIOR
- ESTANDAR
- EQUIPO MECANICO - REFRIGERACION CLIMA CALIDO CAPACIDAD ENFRIAMIENTO AUMENTADO
- ANTIPOLUACION - NORMA EU6 (AP)
- ANTIPOLUACION - S/ABSORBEDOR VAPOR COMBUSTIBLE C/SCR
- COMBUSTIBLE - SISTEMA DE COMBUSTIBLE DIESEL IGUAL O MAYOR A 100KW
- COMBUSTIBLE - PROPULSION NO ALTERNATIVA

## Equipamiento del vehículo

- ACCESORIOS - ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO (VERSION 1)
- ACCESORIOS - PARASOLES C/ESPEJO ILUMINADOS, ROTULO AIRBAG ACOMPAÑANTE/PILAR B
- ACCESORIOS - PISO TRASERO C/DIVISIONES
- ACCESORIOS - S/PANEL SEPARACION DE CARGA
- ACCESORIOS - LUZ INTERIOR EN SUELO
- SEGURIDAD - RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO
- SEGURIDAD - SISTEMA "PRE-SAFE" BASICO + DL + TR
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA SONIDO 8 ALTAVOCES PASIVOS
- SEGURIDAD - AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA
- INSTRUMENTACION PUERTAS - KEY LESS ENTRY S/CIERRE DE SEGURIDAD
- INSTRUMENTACION PUERTAS - C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92-434,42 MHZ
- SEGURIDAD - AIRBAG COND/ACOMP/RODILLAS C/DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE
- INSTRUMENTACION PUERTAS - CAPO/PORTON C/APERTURA DE CONFORT (PEDAL VIRTUAL)
- AUDIO/MULTIMEDIA - SERVICIO ONLINE CON UD CONTROL (C/CODIFICACION)
- ESPAÑA - ESPAÑA
- GENERAL - DIFERENCIACION TIPO VEHICULO: 5FL
- VERSION - GAMA 2021
- ACABADO TECNICO - SOFISTICADO
- LLANTAS - ALE 7.0JX19"
- NEUMATICOS - ALE 7.0JX19"
- FRENOS - ESTACIONAMIENTO ELECTRICO C/AUTO HOLD
- LLANTAS - TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO (S/CIERRE)
- TRANSMISION - TRACCION DL
- SUSPENSION - AMORTIGUACION TR ESTANDAR
- NEUMATICOS - PAQUETE DE AVERIAS
- DIRECCION - ACTIVA
- FRENOS - DISCOS DE FRENO DL 314X30MM
- FRENOS - DISCOS DE FRENO TR 300X12 MM
- DIRECCION - CONTROL DE ESTABILIDAD
- SUSPENSION - RECORRIDO SUSPENSION 05
- SUSPENSION - DRIVE SELECT C/SUSPENSION CONVENCIONAL
- SUSPENSION - AMORTIGUACION DL
- SUSPENSION - MARGEN PESO 15 EJE TRASERO
- SUSPENSION - BARRA ESTABILIZADORA TR

## Valoración de daños


Tipo	Elemento	Tipo Reparación	Total M.O. Pintura	Total Material Pintura	Total mano de obra	Total piezas	Importe
Exterior	Libro de mantenimiento -	Sustitución			0€	50,00€	50,00€
Exterior	Libro usuario -	Sustitución			0€	20,00€	20,00€
Exterior	Reparar Paragolpes dl	Reparación			39,00€	0€	39,00€
Exterior	Reparar Puerta dl dr	Reparación			19,50€	0€	19,50€
Exterior	Reparar Puerta tr iz	Reparación			19,50€	0€	19,50€
Exterior	Reparar Paragolpes tr (zona sup)	Reparación			39,00€	0€	39,00€
Exterior	Reparar Moldura contorno aleta dl iz	Reparación			7,80€	0€	7,80€
Exterior	Reparar Lateral dr carrocería	Reparación			19,50€	0€	19,50€
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura	280,80€	0€			280,80€
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura	0€	312,01€			312,01€
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl dr Reparación (S=1) (L)	Pintura	0€	0€			0€
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr dr Reparación (S=0) (L)	Pintura	0€	0€			0€
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl iz Reparación (S=0) (L)	Pintura	0€	0€			0€
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr iz Reparación (S=1) (L)	Pintura	0€	0€			0€
Exterior	Desglose Pintura: Lateral iz carrocería Reparación	Pintura	0€	0€			0€
Exterior	Desglose Pintura: Lateral dr carrocería Reparación	Pintura	0€	0€			0€
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor iz Reparación	Pintura	0€	0€			0€
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor dr Reparación	Pintura	0€	0€			0€
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr (zona sup) Reparac	Pintura	0€	0€			0€
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=1) (	Pintura	0€	0€			0€
TOTAL SIN IVA							807,11€
Descuentos							0,00€
21% IVA							169,49€
<b>TOTAL CON IVA</b>							<b>976,60€</b>

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

## Firmas del informe

---

En Castellar del Vallès a 2 de enero de 2026



Perito: Pericial Técnica, SCP

En MADRID a 2 de enero de 2026




Departamento técnico CED Spain

*En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector*

## Reportaje Fotográfico COMERCIAL

---



## Reportaje Fotográfico COMERCIAL



## Reportaje Fotográfico COMERCIAL

---



## Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

## Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

## Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Faltante

## Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Mecánica



Mecánica