

## Informe de Inspección de Vehículo

### Datos del expediente

125129632 - 0

Marca	SKODA
Modelo	SCALA (NW) 5P (19-)
Matrícula	0492LYC
Bastidor	TMBEP6NW7N3082543
Color	BLANCO
Kilómetros	97.549
Fecha de inspección	16/12/2025
Lugar de inspección	Delotser Europark S.L.U

## Equipamiento del vehículo

- ADAS - S/SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO
- ADAS - CAMARA VISION TR (VARIANTE 1)
- ADAS - ASISTENTE CAMBIO CARRIL
- ADAS - S/ASISTENTE CAMBIO CARRIL
- ADAS - PROTECCION PEATONES Y CICLISTAS AMPLIADA Y ANTICIPATORIA
- ADAS - SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO
- ADAS - REGULADOR Y LIMITADOR VEL
- ADAS - FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA
- ADAS - CAMARA VISION DL MULTIFUNCIONAL
- MANUAL - 5 VELOCIDADES
- DIFERENCIAL - MONTAJE CAJA CAMBIOS MQ200
- GENERAL - 5S MARCADO
- BERLINA - 5 PUERTAS
- EMBELLECEDORES - EMBELLECEDORES EXT CROMADOS
- GENERALES - INSONORIZACION ADICIONAL
- EMBELLECEDORES - CARCASA RETROVISOR / MANILLAS IMPRIMADAS
- EMBELLECEDORES - REJILLA DL
- GENERALES - PORTON TR CON APERTURA VENTANILLA
- GENERALES - BATALLA
- GENERALES - INSCRIPCION VERSION ESTANDAR
- GENERALES - PINTURA NORMAL
- ACCESORIOS - S/ENGANCHE REMOLQUE
- ACCESORIOS - PROTECTOR INF MOTOR REFORZADO
- ACCESORIOS - BOCINA
- CRISTALES - S/EYECTORES
- LIMPIAPARABRISAS TERMICOS
- CRISTALES - SENSOR LUZ
- CRISTALES - PARABRISAS ATERMICO AISLANTE
- CRISTALES - LUNAS LAT Y TR SOBRETINTADAS
- RETROVISORES - EXT DR CONVEXO
- RETROVISORES - EXT IZ CONVEXO
- LUCES - FAROS ANTINEBLA
- RETROVISORES - EXT ELECTRICO/TERMICO
- TECHO - SIN HUECO EN EL TECHO
- GENERALES - PARAGOLPES COLOR (IMPRIMADO)
- LUCES - REGULACION ELECTRICA ALTURA FAROS
- GENERALES - EMBELLECEDORES EXTERIORES E INTERIORES ALUMINIO
- GENERALES - VOLADIZO TR MEDIANO
- LUCES - S/LAVAFAROS
- LUCES - PILOTOS TR C/LEDS DINAMICOS
- LUCES - S/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA
- LUCES - FAROS LEDS C/LUZ DE GIRO
- LUCES - LUZ DIURNA C/ENCENDIDO AUT LUCES C/RETARDO APAGADO LUCES
- ACCESORIOS - ALFOMBRILLAS DL Y TR
- ACCESORIOS - C/PARAGUAS
- ACCESORIOS - ACABADO INT
- ACCESORIOS - INSONORIZACION INTERIOR MEJORADA
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CONSOLA CENTRAL
- INSTRUMENTACION CONSOLA - KIT "NO FUMADORES"
- INSTRUMENTACION CONSOLA - AIREADORES INTERIORES BASICOS
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTR CUENTA KM
- ACCESORIOS - PORTAOBJETOS MALETERO
- ACCESORIOS - ANTENA FM, DIVERSITY
- ACCESORIOS - INMOVILIZADOR ELECTRONICO
- AUDIO/MULTIMEDIA - SERVICIO ONLINE CON UD CONTROL (S/CODIFICACION)
- AUDIO/MULTIMEDIA - S/NAVEGADOR
- ACCESORIOS - PORTAGAFAS
- ACCESORIOS - S/ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO
- VOLANTE Y MANDOS - PEDALES ESTANDAR
- ACCESORIOS - BANDEJA TR
- SEGURIDAD - AIRBAG COND/ACOM C/DESACT AIRBAG ACOMPAÑANTE
- ASIENTOS - CINTURON TR IZ/DR AUTOMATICO 3 PUNTOS CON ETIQUETA ECE Y PRETENSOR
- ASIENTOS - DL REGULACION LUMBAR
- ASIENTOS - REPOSABRAZOS DL CENTRAL
- ASIENTOS - CINTURÓN TR CENTRAL 3 PUNTOS
- ASIENTOS - DELANTEROS S/ABATIMIENTO
- ASIENTOS - TR ABATIBLE RESPALDO PARTIDO
- ASIENTOS - RESPALDO DL S/MESA PLEGABLE
- ASIENTOS - TESTIGO CINTURON CON AVISADOR ACUSTICO / VISUAL
- ASIENTOS - S/CALEFACCION
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEVACION ELECTRICOS DL
- TAPICERIA/LINEA INT - GUARNECIDOS DE PUERTA Y LATERALES
- INSTRUMENTACION PUERTAS - DESBLOQUEO ELECTRICO CAPO/PORTON TR
- INSTRUMENTACION PUERTAS - KEY LESS GO S/CIERRE SEGURIDAD
- VOLANTE Y MANDOS - POMO PALANCA CUERO
- TAPICERIA/LINEA INT - TAPICERIA TELA
- ASIENTOS - DELANTEROS CONFORT
- VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE MULTIFUNCION
- TAPICERIA/LINEA INT - INTERIOR TRIM CODE
- ASIENTOS - CINTURONES DL AUTOMATICOS 3 PUNTOS C/AJUSTE ALTURA
- ASIENTOS - DL C/REGULACION MANUAL
- ASIENTOS - 3 REPOSACABEZAS TRASEROS
- ASIENTOS - REPOSACABEZAS REGULABLE
- AUDIO/MULTIMEDIA - CONNECT CON CABLE E INALAMBRICO
- CLIMATIZACIÓN - S/CALEFACCION ADICIONAL
- CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF
- CLIMATIZACIÓN - CLIMATIZADOR
- CLIMATIZACIÓN - S/CALEFACTOR ESTACIONAMIENTO
- PROGRAMA DE VENTAS - COMPONENTES ESPECIFICOS DE ESPAÑA
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA
- POSICION DEL VOLANTE - TRAFICO POR LA DERECHA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION LONGLIFE
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- GENERAL - MOTOR GASOLINA 3 CILINDROS 1,0L/70KW (TSI) / MOTOR: TJ4/TC5
- INYECCION MULTIPUNTO - 999CC 70KW (95)
- EQUIPO MECANICO - PAIS DE CLIMA CALIDO MODERADO
- EQUIPO MECANICO - CLIMA TROPICAL
- GENERAL - MOTOR OTTO 3 CILINDROS 1,0L/MOTOR 05C.A
- ANTIPOLUCION - ABSORBEDOR VAPOR COMBUSTIBLE C/OBD-2
- COMBUSTIBLE - SISTEMA DE COMBUSTIBLE INYECTOR OTTO (TROPICALIZADO)
- COMBUSTIBLE - PROPULSION NO ALTERNATIVA
- ANTIPOLUCION - NORMA EU6 (AP)
- EQUIPO ELECTRICO - ALTERNADOR 140 A
- EQUIPO ELECTRICO - BATERIA 49 AH 320A
- EQUIPO ELECTRICO - S/BATERIA ADICIONAL
- EQUIPO ELECTRICO - SISTEMA STOP & START +

## Equipamiento del vehículo

---

- ACCESORIOS - S/SENSOR NIVEL AGUA LIMPIAPARABRISAS
- ACCESORIOS - S/PANEL SEPARACION DE CARGA
- ACCESORIOS - PARASOL ACOMPAÑANTE C/ESPEJO Y ROTULO AIRBAG
- ACCESORIOS - C/CUBIERTA
- ACCESORIOS - VERSION ESTANDAR
- ACCESORIOS - S/PISO TRASERO DE CARGA
- AUDIO/MULTIMEDIA - PREINSTALACION TELEFONO
- AUDIO/MULTIMEDIA - RADIO/CD/MP3/SD PANTALLA TACTIL 8"
- AUDIO/MULTIMEDIA - S/INDICADOR MULTIFUNCION - C/ORDENADOR DE ABORDO
- AUDIO/MULTIMEDIA - RECEPCION DIGITAL RADIO
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA SONIDO 8 ALTAVOCES PASIVOS
- SEGURIDAD - ANCLAJE ASIENTO INFANTIL 2 ANCLAJES
- SEGURIDAD - S/SISTEMA "PRE-SAFE"
- SEGURIDAD - AIRBAG
- COND/ACOMP/LAT/CORTINA
- SEGURIDAD - RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO
- INSTRUMENTACION CONSOLA - GUANTERA C/LUZ
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA ECALL
- AUDIO/MULTIMEDIA - CONEXION USB
- AUDIO/MULTIMEDIA - CODIGO RADIO REGION "ECE"
- RECUPERACION ENERGIA
- ESPAÑA - ESPAÑA
- ACABADO TECNICO - VARIANTE
- GENERAL - VEHICULO ESTANDAR
- ACABADO TECNICO - NO ES EDICION ESPECIAL
- ACABADO TECNICO - CONFORT
- NEUMATICOS - 205/55 R 16 91H
- NEUMATICOS - KIT INFLADO NEUMATICOS
- LLANTAS - ALE 6.0JX16" ALARIS
- TRANSMISION - TRACCION DL
- SUSPENSION - MARGEN PESO 13 EJE TRASERO
- SUSPENSION - RECORRIDO SUSPENSION 05
- SUSPENSION - S/DRIVE SELECT
- SUSPENSION - AMORTIGUACION TR ESTANDAR
- FRENOS - DISCOS DE FRENO TR 230X9MM
- FRENOS - DISCOS DE FRENO DL 256X22 MM
- DIRECCION - CONTROL DE ESTABILIDAD
- DIRECCION - COLUMNA DIRECCION REG ALTURA
- SUSPENSION - EJE TR ESTANDAR
- TAPACUBOS - TAPABUJES
- SUSPENSION - BARRA ESTABILIZADORA DL 20.7X2.8MM
- SUSPENSION - AMORTIGUACION DL

## Valoración de daños


Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Reparar Neumático tr dr	Reparación
Exterior	Reparar Paragolpes dl	Reparación
Exterior	Reparar Paragolpes tr	Reparación
Interior	Reparar Guarnecido portón/capó tr	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr iz Reparación (S=0) (L=	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl dr Reparación (S=0) (L=	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl iz Reparación (S=0) (L=	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta tr iz Reparación (S=0) (L=	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=1) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor iz Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=1) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Manilla exterior puerta tr dr Re	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor dr Reparación	Pintura

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

## Firmas del informe

---

En Castellar del Vallès a 2 de enero de 2026



Perito: Pericial Técnica, SCP

En MADRID a 2 de enero de 2026



Departamento técnico CED Spain


*En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector*

## Reportaje Fotográfico COMERCIAL

---



## Reportaje Fotográfico COMERCIAL



## Reportaje Fotográfico COMERCIAL

---



## Reportaje Fotográfico de DAÑOS

---



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

## Reportaje Fotográfico de DAÑOS

---



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

## Reportaje Fotográfico de DAÑOS

---



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Interior

## Reportaje Fotográfico de DAÑOS

---



Mecánica