

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

125134138 - 0

Marca	VOLKSWAGEN
Modelo	T-ROC (A1) 5P (17-)
Matrícula	3726LHX
Bastidor	WVGZZZA1ZLV151854
Color	BLANCO
Kilómetros	52.770
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	Delotser Europark S.L.U

Equipamiento del vehículo

- ADAS - S/CAMARAS VISION
- ADAS - S/SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO
- ADAS - SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO
- ADAS - PROTECCION PEATONES AMPLIADA Y ANTICIPATORIA
- ADAS - S/REGULADOR VELOCIDAD
- ADAS - FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA
- ADAS - CAMARA VISION DL MULTIFUNCIONAL
- ADAS - ASISTENTE MANTENIMIENTO CARRIL
- GENERAL - 6S MARCADO
- MANUAL - 6 VELOCIDADES
- DIFERENCIAL - MONTAJE CAJA CAMBIOS MQ250
- TODO TERRENO - 5 PUERTAS
- GENERALES - S/MEDIDAS DE SEGURIDAD AUMENTADOS EN LA CARROCERIA
- GENERALES - INSCRIPCION VERSION ESTANDAR
- EMBELLECEDORES - S/MOLDURA ENTRADA PUERTA
- EMBELLECEDORES - EMBELLECEDORES BRILLANTES
- GENERALES - BATALLA
- GENERALES - SIN EMBELLECEDORES EXTERIORES E INTERIORES CROMADOS
- GENERALES - VEHICULO S/MEDIDAS ESPECIALES
- GENERALES - PARAGOLPES ESTANDAR
- CRISTALES - SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ
- ACCESORIOS - S/PROTECTOR INF MOTOR REFORZADO
- ACCESORIOS - S/ENGANCHE REMOLQUE
- CRISTALES - LUNAS LAT Y TR ATERMICAS
- CRISTALES - S/EYECTORES
- LIMPIAPARABRISAS TERMICOS
- ACCESORIOS - BOCINA
- CRISTALES - PARABRISAS (CRISTAL SEGURIDAD)
- RETROVISORES - EXT DR CONVEXO
- TECHO - SIN HUECO EN EL TECHO
- RETROVISORES - EXT CON AJUSTE ELECTRICO/TERMICO POR SEPARADO
- RETROVISORES - EXT IZ ESFERICO
- TECHO - S/BARRAS PORTAEQUIPAJES
- LUCES - FAROS ANTINIEBLA CON FUNCION GIRO
- LUCES - PILOTO TR C/LUZ ANTINIEBLA
- LUCES - S/LAVAFAROS
- LUCES - REGULACION ELECTRICA ALTURA FAROS
- LUCES - PILOTO TR C/LEDs (ECE)
- LUCES - S/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA
- LUCES - FAROS DOBLE PARABOLA
- LUCES - LUZ DIURNA C/ENCENDIDO AUT
- LUCES C/RETARDO APAGADO LUCES
- INSTRUMENTACION CONSOLA - KIT "NO FUMADORES"
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA VISUALIZACION TELEFONO
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTR CUENTA KM
- AUDIO/MULTIMEDIA - SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ
- AUDIO/MULTIMEDIA - CONEXION USB/2 AUX
- INSTRUMENTACION CONSOLA - SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS
- ACCESORIOS - ALFOMBRILLAS DL Y TR
- ACCESORIOS - S/SENSOR NIVEL AGUA LIMPIAPARABRISAS
- ACCESORIOS - ANTENA FM, DIVERSITY
- ACCESORIOS - INMOVILIZADOR ELECTRONICO
- ACCESORIOS - TRIANGULOS DE EMERGENCIA
- SEGURIDAD - RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO
- SEGURIDAD - ANCLAJE ASIENTO INFANTIL ISOFIX
- AUDIO/MULTIMEDIA - RADIO ESTANDAR (GEN 2 GP)
- SEGURIDAD - AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA
- ACCESORIOS - S/ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO
- VOLANTE Y MANDOS - PEDALES ESTANDAR
- ACCESORIOS - SIST SUJECION CARGA VARIABLE
- ACCESORIOS - LECTOR DE MAPAS
- ASIENTOS - DL IZ REGULABLE ALTURA
- CLIMATIZACIÓN - AIRE ACONDICIONADO
- ASIENTOS - S/CALEFACCION
- ASIENTOS - TR ABATIBLE RESPALDO PARTIDO
- CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF
- CLIMATIZACIÓN - S/CALEFACTOR ESTACIONAMIENTO
- CLIMATIZACIÓN - S/CALEFACCION ADICIONAL
- ASIENTOS - DELANTEROS S/ABATIMIENTO
- TAPICERIA/LINEA INT - ASIENTOS NEGRO TITANIO
- TAPICERIA/LINEA INT - TAPICERIA TELA
- VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE CON CONTRAPESO 36 HZ
- TAPICERIA/LINEA INT - GUARNECIDOS DE PUERTA Y LATERALES
- ASIENTOS - CINTURON TR IZ/DR AUTOMATICO 3 PUNTOS CON ETIQUETA ECE Y PRETENSOR
- ASIENTOS - S/REGULACION LUMBAR
- ASIENTOS - DELANTEROS NORMALES
- ASIENTOS - REPOSABRAZOS DL CENTRAL
- AUDIO/MULTIMEDIA - RECEPCION DIGITAL RADIO
- AUDIO/MULTIMEDIA - PREINSTALACION TELEFONO
- AUDIO/MULTIMEDIA - PANTALLA MULTIFUNCION/ORDENADOR DE ABORDO "MEDIUM"
- AUDIO/MULTIMEDIA - CODIGO RADIO REGION "ECE"
- ETIQUETAS - S/ETIQUETAS
- PROGRAMA DE VENTAS - SIN COMPONENTES ESPECIFICOS DE PAIS
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA
- POSICION DEL VOLANTE - TRAFICO POR LA DERECHA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION LONGLIFE
- COMBUSTIBLE - SISTEMA DE COMBUSTIBLE DIESEL IGUAL O MAYOR A 100KW
- TURBO-DIESEL - 1598CC 85KW (116)
- GENERAL - MOTOR TURBODIESEL 4 CIL 1,6L/85KW (TDI) CR /MOTOR: TJ1/TI7
- GENERAL - MOTOR DIESEL 4 CILINDROS 1,6L/MOTOR 04L.1
- EQUIPO ELECTRICO - SISTEMA STOP & START + RECUPERACION ENERGIA
- COMBUSTIBLE - PROPULSION NO ALTERNATIVA
- ANTIPOLUCION - NORMA EU6 (DG)
- ANTIPOLUCION - S/ABSORBEDOR VAPOR COMBUSTIBLE C/SCR
- EQUIPO MECANICO - REFRIGERACION CLIMA CALIDO CAPACIDAD ENFRIAMIENTO AUMENTADO
- EQUIPO MECANICO - CLIMA TROPICAL
- EQUIPO ELECTRICO - ALTERNADOR 140 A
- EQUIPO ELECTRICO - BATERIA 70 AH 420A
- ESPAÑA - ESPAÑA
- GENERAL - DIFERENCIACION TIPO VEHICULO
- VERSION - GAMA 2020
- ACABADO TECNICO - NO ES EDICION ESPECIAL
- ACABADO TECNICO - BASICO
- TRANSMISION - TRACCION DL

Equipamiento del vehículo

- ACCESORIOS - ACABADO INT
- ACCESORIOS - TOMA DE CORRIENTE 12V
- ACCESORIOS - TIPO PISO TR (VERSION 7)
- ACCESORIOS - PARASOLES
- C/ESPEJO, ROTULO AIRBAG
- ACOMPAÑANTE/PILAR B
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEVALUNAS
- ELECTRICOS C/INTERRUPTOR CONFORT
- INSTRUMENTACION PUERTAS -
- C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO S/CIERRE
- SEGURIDAD
- SEGURIDAD - AIRBAG COND/ACOM
- C/DESACTIVACION
- INSTRUMENTACION PUERTAS - APERTURA
- EXT PORTON TR
- VOLANTE Y MANDOS - POMO PALANCA CUERO
- TAPICERIA/LINEA INT - REVESTIMIENTO TECHO
- MOLDEADO
- INSTRUMENTACION PUERTAS -
- C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA
- 433,92-434,42 MHZ
- VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE CUERO
- MULTIFUNCION
- SEGURIDAD - SISTEMA "PRE-SAFE" BASICO+DL
- AUDIO/MULTIMEDIA - SERVICIO ONLINE CON
- UD CONTROL (S/CODIFICACION)
- AUDIO/MULTIMEDIA - S/NAVEGADOR
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA SONIDO 6
- ALTAVOCES
- AUDIO/MULTIMEDIA - S/SISTEMA MANDO POR
- VOZ
- SUSPENSION - MARGEN PESO 5 EJE TRASERO
- LLANTAS - TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO
- (S/CIERRE)
- SUSPENSION - MAYOR ALTURA SUELO
- SUSPENSION - BARRA ESTABILIZADORA DL
- SUSPENSION - RECORRIDO SUSPENSION 04
- SUSPENSION - S/DRIVE SELECT
- LLANTAS - RUEDA DE EMERGENCIA
- FRENOS - INDICADOR DESGASTE PASTILLAS
- FRENOS - ESTACIONAMIENTO C/AUTO HOLD
- DIRECCION - DIRECCION ASISTIDA VARIABLE
- DIRECCION - CONTROL DE ESTABILIDAD
- C/SENSOR PRESION SERVOFRENO
- LLANTAS - ALE 6.5JX16" CHESTER
- FRENOS - DISCOS DE FRENO DL 288X25 MM
- FRENOS - DISCOS DE FRENO TR 272X10MM
- TAPACUBOS - TAPABUJES
- SUSPENSION - AMORTIGUACION DL
- SUSPENSION - EJE TR ESTANDAR


Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Reparar Paragolpes tr	Reparación
Interior	Limpiar Limpieza interior	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta tr iz c/estribo Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr iz Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl dr Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Manilla exterior puerta tr iz Re	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=1) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl (zona sup) Reparac	Pintura

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Castellar del Vallès a 3 de enero de 2026



Perito: Pericial Técnica, SCP



En MADRID a 3 de enero de 2026





Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Mecánica



Mecánica