

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

125129828 - 0

Marca	DS
Modelo	DS7 CROSSBACK (J) (17-)
Matrícula	4542LVJ
Bastidor	VR1JCYHZUMY534572
Color	GRIS
Kilómetros	46.940
Fecha de inspección	16/12/2025
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Equipamiento del vehículo

- ADAS - SISTEMA VISION NOCTURNA
- ADAS - SISTEMA ALERTA SOMNOLENCIA
- ADAS - PROTOCOLO ACCIDENTES - REGLAMENTO EUROPA
- ADAS - C/SELECTOR MODO CONDUCCION BIMODO
- ADAS - FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA C/CAMARA
- ADAS - S/DETECCION LATERAL
- ADAS - SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO
- ADAS - REGULADOR Y LIMITADOR VEL
- ADAS - S/RETROVISOR PANTALLA APARCAMIENTO
- ADAS - ASISTENTE ANGULO MUERTO
- ADAS - S/GRABACION VIDEO
- ADAS - SISTEMA VISION PANORAMICA DL Y TR
- ADAS - C/SENSOR ANGULO VOLANTE PARCIAL
- ADAS - ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO DE CARRIL
- ADAS - S/AYUDA ASISTIDA APARCAMIENTO
- TIPO SELECTOR - CVA 8 VEL TIPO STT
- AUTOMATICO - 8 VELOCIDADES ATN8
- MONOVOLUMEN - SUV
- GENERALES - TRAVESAÑO PARAGOLPES DL REPARACION NO ESTANDAR
- GENERALES - S/ALIGERAMIENTO
- EMBELLECEDORES - PROTECTORES LATERALES CROMADOS
- EMBELLECEDORES - ANAGRAMA FAMILIA
- EMBELLECEDORES - S/ANAGRAMA COMPLEMENTARIO
- LUCES - INTERMITENTES DL Y TR LED
- LUCES - FAROS ANTINEBLA LED C/"CORNERING LIGHT"
- LUCES - REGULACION ELECTRICA ALTURA FAROS
- GENERALES - PARAGOLPES DL C/REJILLA NEGRA BRILLANTE Y TR C/JUNTA PINTADA
- LUCES - FAROS XENON
- ACCESORIOS - S/ENGANCHE REMOLQUE
- CRISTALES - LUNAS LAT ACUSTICAS
- ACCESORIOS - CAPO/PORTON ACCIONAMIENTO AUT
- ACCESORIOS - BOCINA DOBLE
- CRISTALES - SENSOR LLUVIA
- EMBELLECEDORES - S/EMBELLECEDOR COLA ESCAPE
- CRISTALES - LUNAS LAT Y TR SOBRETINTADAS
- CRISTALES - PARABRISAS ESTANDAR
- CRISTALES - PARABRISAS LAMINADO ACUSTICO Y LUNA TR TEMPLADA
- TECHO - BARRAS PORTAEQUIPAJES ALUMINIO
- RETROVISORES - EXT ELECTRICO/ABATIBLE
- ELEC C/MEMORIA Y ASISTENTE ANGULO MUERTO
- TECHO - PANORAMICO ELECTRICO
- ASIENTOS - CONDUCTOR C/REGULACION MANUAL
- ASIENTOS - ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL
- ASIENTOS - TR S/REGULACION
- TAPICERIA/LINEA INT - TAPICERIA 1 "55
- ASIENTOS - DL S/CALEFACCION
- ASIENTOS - ACOMPAÑANTE S/REGULACION
- ASIENTOS - REPOSABRAZOS TRASERO
- ASIENTOS - REPOSACABEZAS DL REGULABLE 2 VIAS
- ASIENTOS - VARIANTE ASIENTO ALTO
- ASIENTOS - DL SIN MASAJE
- SEGURIDAD - DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE
- SEGURIDAD - RETROVISOR INT
- ACCESORIOS - S/RED SEPARACION DE CARGA
- ACCESORIOS - C/REPOSAPIES CONDUCTOR
- ACCESORIOS - S/ALUMBRADO INFERIOR SALPICADERO
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTR CUENTA KM
- INSTRUMENTACION CONSOLA - S/RELOJ
- INSTRUMENTACION CONSOLA - PACK ILUMINACION C/LUZ GUANTERA LED
- ACCESORIOS - C/ETIQUETA PARASOL MUNDO
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTRUMENTOS DIGITAL 29 TESTIGOS
- ACCESORIOS - S/ALARMA
- ACCESORIOS - S/ENCENDEDOR DELANTERO
- ACCESORIOS - ACABADO INTERIOR SALPICADERO DECORACION TEP
- ACCESORIOS - SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE
- ACCESORIOS - SISTEMA ELECTRICO R3 ECO
- ACCESORIOS - BANDEJA TR
- ACCESORIOS - ILUMINACION INT LED
- CLIMATIZACIÓN - CLIMATIZADOR
- CLIMATIZACIÓN - COMPRESOR VARIABLE C/EMBAGUE
- CLIMATIZACIÓN - S/INTERRUPTOR AIRE CALEFACCION ADICIONAL
- CLIMATIZACIÓN - C/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA
- CLIMATIZACIÓN - CONDENSADOR 19.3DM2 GROSOR 12
- CLIMATIZACIÓN - TUBOS REFRIGERACION TECNOLOGIA IHX
- CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF
- CLIMATIZACIÓN - BOMBA CALOR CALEFACCION
- CLIMATIZACIÓN - S/CALEFACCION ADICIONAL
- ETIQUETAS - S/ETIQUETAS
- PROGRAMA DE VENTAS - COMPONENTES ESPECIFICOS DE EUROPA
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- EQUIPO MECANICO - SUSPENSION MOTOR ALIGERADA
- GENERAL - MOTOR TIPO DV
- GENERAL - BASE MOTOR DV5R
- COMBUSTIBLE - MOTOR DIESEL
- REFRIGERACION - VENTILADOR 2 VELOCIDADES 140W C/TRAMPILLA DINAMICA
- GENERAL - DIESEL DV5RC UE63 1.5L
- TURBO-DIESEL - 1499CC 96KW (130)
- ANTIPOLUCION - SISTEMA SCR (ADBLUE)
- ANTIPOLUCION - FILTRO DE PARTICULAS
- ANTIPOLUCION - NORMA 6.3
- ANTIPOLUCION - FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO
- ANTIPOLUCION - NORMA EU6.3
- EQUIPO ELECTRICO - BATERIA 70 AH 760A L3 EN EFBC
- EQUIPO MECANICO - MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD
- EQUIPO ELECTRICO - SISTEMA STOP & START
- ANTIPOLUCION - CATALIZADOR INFERIOR 50PPM
- EQUIPO ELECTRICO - ALTERNADOR CLASE 18 HEA
- COMBUSTIBLE - SISTEMA DE TRACCION TERMICA
- GENERAL - INYECCION TURBO C/INTERCOOLER DIRECTO
- REFRIGERACION - RADIADOR 28DM2-ALUMINIO SOLDADO
- EQUIPO MECANICO - S/REGULACION AUT. ENTRADA AIRE
- EQUIPO MECANICO - FILTRO AIRE S/DIFICULTAD CIRCULACION AGUA

Equipamiento del vehículo

ANTIDESLUMBRANTE S/MARCO · SEGURIDAD - AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA · AUDIO/MULTIMEDIA - AUTORRADIO "OLA 4" · INSTRUMENTACION CONSOLA - CONTROL DE DIAGNOSTICO · INSTRUMENTACION PUERTAS - C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92 MHZ · TAPICERIA/LINEA INT - NEGRO · INSTRUMENTACION PUERTAS - CIERRE DE SEGURIDAD · INSTRUMENTACION PUERTAS - CERRADURAS S/PROTECCION ANTIRROBO · AUDIO/MULTIMEDIA - RADIO EUROPA OCCIDENTAL · AUDIO/MULTIMEDIA - S/SISTEMA ACUSTICA GMP · AUDIO/MULTIMEDIA - LISTA FIJADA RECOPIADA FUERTE · AUDIO/MULTIMEDIA - S/AMPLIFICADOR · AUDIO/MULTIMEDIA - C/3 TOMAS USB · VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE C/FUNDA CUERO 4 BRAZOS · VOLANTE Y MANDOS - PEDALERA BAJA PLASTICO · VOLANTE Y MANDOS - C/PALANCA DE CAMBIOS ELECTRICO · VOLANTE Y MANDOS - PEDALES ESTANDAR SIMPLE · VOLANTE Y MANDOS - PALANCA VELOCIDADES EN SUELO SOBREELEVADA + MANDOS VOLANTE · AUDIO/MULTIMEDIA - C/SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA 3S · AUDIO/MULTIMEDIA - NAVEGADOR DIGITAL · AUDIO/MULTIMEDIA - TELEFONO S/CARGA INALAMBRICA · ASIENTOS - ACOMPAÑANTE REGULABLE ALTURA · ASIENTOS - CONDUCTOR REG LUMBAR ELEC · AUDIO/MULTIMEDIA - C/SISTEMA NAVEGACION A COLOR · AUDIO/MULTIMEDIA - PANTALLA DIGITAL TACTIL 12" DFT · AUDIO/MULTIMEDIA - TOMA USB DOBLE · AUDIO/MULTIMEDIA - C/SISTEMA MIRROR LINK · INSTRUMENTACION CONSOLA - APERTURA ELEC CAPO/PORTON TR · ACCESORIOS - S/MODIFICACION TECNICA · ACCESORIOS - PREDISPOSICION SISTEMA MODULABLE	· EQUIPO MECANICO - GASOIL CALIDAD DA/DE/DE+ · EQUIPO MECANICO - FILTRO GASOIL S/SENSOR AGUA · EQUIPO MECANICO - ATMOSFERA NORMAL · EQUIPO MECANICO - CLIMA FRIO · REFRIGERACION - FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS · EQUIPO MECANICO - SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE · EQUIPO MECANICO - DEPOSITO COMBUSTIBLE 55 L · EQUIPO MECANICO - PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION · ESPAÑA - ESPAÑA · VERSION - MEDIA VIDA · GENERAL - DISTANCIA ENTRE EJES 2730 · VERSION - ESTANDAR · ACABADO TECNICO - ALTO MEDIO · LLANTAS - S/RUEDA DE EMERGENCIA · LLANTAS - ALE 7.5JX19" STYLE3 · LLANTAS - LLANTAS ALEACION TIPO 1 · FRENOS - DISCOS DE FRENO DL 304X28MM · FRENOS - FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRIC · SUSPENSION - ESTANDAR · SUSPENSION - PUENTE DL REFORZADO C/RECUBRIMIENTO INFERIOR · TRANSMISION - S/EMBRAGUE · NEUMATICOS - KIT INFLADO NEUMATICOS · TRANSMISION - 4X2 · DIRECCION - CONTROL DE ESTABILIDAD BOSCH 9.3 · FRENOS - PEDAL FRENO 3.5 · DIRECCION - DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA DOBLE · SUSPENSION - BARRA ESTABILIZADORA DL 32500NM · SUSPENSION - BRAZO SUSPENSION ALUMINIO · SUSPENSION - EJE TRASERO MULTIBRAZO-EJE RUEDA BAJO · SUSPENSION - LEY 2 · SUSPENSION - AMORTIGUACION BASE · TAPACUBOS - TAPABUJES NEGRO
---	--

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Reparar Llanta rueda dl dr	Reparación
Exterior	Reparar Puerta dl iz	Reparación
Exterior	Reparar Puerta dl dr	Reparación
Exterior	Reparar Puerta tr iz	Reparación
Exterior	Reparar Puerta tr dr	Reparación
Exterior	Reparar Aleta tr dr c/estribo	Reparación
Exterior	Verificar Embellecedor iz paragolpes tr	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl dr Reparación (S=1) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr dr Reparación (S=2) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta tr dr c/estribo Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr iz Reparación (S=1) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl iz Reparación (S=1) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Moldura contorno iz paragolpes R	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=0) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl (zona iz) Reparaci	Pintura

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 7 de enero de 2026



Perito: Xavier Oriola Cabrera

En MADRID a 7 de enero de 2026



Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector


Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior