



DEKRA Services, S.A.

CIF:A59790923

C/Calabozos nº 12 - 28108 Alcobendas (Madrid)

Tlf:91 659 01 14 / 91 652 88 01 Fax: Web:www.dekra-expertise.es

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 19787, Libro 0, Sección 8<sup>a</sup>, Folio 36, Hoja M 348360, Inscripción 1<sup>a</sup>

## Remarketing (Valoración de daños)

Compañía	AYVENS	Nº de siniestro	1
Código de encargo		Código	1231160A0
Fecha encargo	24/10/2025	Fecha informe	03/11/2025
Perito/a responsable (Int.)	Videoperitacion Buy Back Buy Back	Tipo de intervención	Peritación de finalización

### Vehículo

Marca/Modelo	Renault Clio	Acabado/Versión	
Motor	S/ADAPTACION GPL	Matrícula	5909LHJ
Puertas		Número de bastidor	VF1RJA00X65481833
Kilómetros	116160	Color	
Tipo de Vehículo	Turismo	Categoría del vehículo	1 <sup>a</sup> categoría
Forma parte de			
Taller		SEMAT (CAMPA SALOBRAL)	
		Polígono Industrial El Salobral, Av. de Andalucía, Km 10.800, Villaverde, 28021 Madrid, MADRID.	
		28021 Madrid (Madrid)	
		España	

Implicación en el siniestro

### Detalles de la valoración

¿Compromiso de pago?	No
Observaciones	
Descuentos	
Total	0,00 %
Piezas / Recambios	0,00 %

### Valoración del impacto1

#### Desglose de importes

Piezas/Recambios	0,00 €	Importe M.O.	116,00 €	Materiales	121,83 €	Importe M.O.	126,00 €
		Pintura				(Pintura)	
Dto.	0,00 €	Dto. M.O.	0,00 €	Dto. M. Pintura	0,00 €	Dto. M.O.	0,00 €
Piezas/Recambios						(Pintura)	
Subtotal	0,00 €	Subtotal M.O.	116,00 €	Subtotal M.	121,83 €	Subtotal M.O.	126,00 €
Piezas/Recambios				Pintura		(Pintura)	

Detalle de los daños

#### Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar prejuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Mano de obra (Chapa 40,00€)					
Operación	Trabajo	Referencia	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Total (€)
Desmontar y montar	Chapa	5213	Desmontar y montar Paragolpes dl	1,30 h	52,00 €
Desmontar y montar	Chapa	5181	Desmontar y montar Paragolpes tr	1,10 h	44,00 €
Reparar	Chapa	GtT57010	Reparar Tablero instrumentos	0,50 h	20,00 €

#### Mano de obra

Importe	116,00 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	116,00 €

#### Pintura (M.O. 40,00€)

Operación	Trabajo	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Importe (€)	Unidades	Total (€)
Pintar	Pintura	Constante de pintura	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	IMPORTE MATERIALES PINTURA	0,00 h	121,83 €	1,00	121,83 €
Pintar	Pintura	IMPORTE MO PINTURA	3,15 h	0,00 €	1,00	126,00 €
Pintar	Pintura	Paragolpes dl Reparación (S=2) (L=2) Color Carrocería Completo	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Paragolpes tr Reparación (S=1) (L=1) Color Carrocería Completo	0,00 h		1,00	0,00 €
Otra	Pintura	apto			1,00	0,00 €

#### Pintura

Importe	247,83 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	247,83 €

#### Subtotal

Subtotal	363,83 € Dto. Subtotal	0,00 € Base imponible	363,83 € IVA (21,00%)
Importe imp.	76,40 €	Imp. aplicado	

Base imponible	Importe imp.	Total con imp.	Franquicia	Total
363,83 €	76,40 €	440,23 €	0,00 €	440,23 €

#### Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar prejuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber como perito.