

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

125133318 - 0

Marca	RENAULT
Modelo	CLIO V (B7) 5P (19-)
Matrícula	5308LTN
Bastidor	VF1RJA00668155123
Color	BLANCO
Kilómetros	70.168
Fecha de inspección	07/01/2026
Lugar de inspección	Delotser Europark S.L.U

Equipamiento del vehículo

- ADAS - SIN SISTEMA CONDUCCION AUTONOMA 1
- ADAS - S/SISTEMA ALERTA SOMNOLENCIA
- ADAS - SIST. RECONOC. SEÑALES TRAFICO/VELOCIDAD
- ADAS - SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO
- ADAS - SISTEMA ALERTA ALCANCE
- ADAS - ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO DE CARRIL
- ADAS - S/CAMARAS VISION
- ADAS - REGULADOR VELOCIDAD
- ADAS - S/ASISTENTE ANGULO MUERTO
- ADAS - FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA
- TIPO SELECTOR - MANUAL 6 VELOCIDADES
- MANUAL - 6 VELOCIDADES
- VARIANTE - INDICE CAJA VELOCIDADES
- BERLINA - 5 PUERTAS
- CRISTALES - LUNAS TINTADAS
- ACCESORIOS - S/SERIE LIMITADA
- ACCESORIOS - S/LINEA EXTERIOR
- EMBELLECEDORES - S/PERSONALIZACION
- EMBELLECEDORES - S/EMBELLECEDOR COLA ESCAPE
- CRISTALES - SENSOR LUZ
- ACCESORIOS - S/ENGANCHE REMOLQUE
- EMBELLECEDORES - PERSONALIZACION PTS
- EMBELLECEDORES - S/MOLDURAS NEGRO BRILLANTE
- EMBELLECEDORES - SIN CINTAS DECORATIVAS
- GENERALES - S/TRAVESAÑO REFORZADO
- GENERALES - MANILLA EXTERIOR SIN LUZ DE CORTESIA
- GENERALES - S/ADAPTACION VERSION
- GENERALES - SIN CARACTERISTICAS CARROCERIA PARA RADIO
- LUCES - FAROS DL TIPO 3
- GENERALES - EMBELLECEDOR MANILLA EXT TIPO 2
- LUCES - S/FARO ANTINIEBLA
- LUCES - PILOTOS TR TIPO 5
- LUCES - S/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA
- RETROVISORES - CON CARCASA COLOR (IMPRIMADA)
- RETROVISORES - EXT 03
- CLIMATIZACIÓN - SIN RESTRICCION PAISES CALIDOS
- CLIMATIZACIÓN - AIRE ACONDICIONADO
- VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE ESPUMA MOSCADA
- CLIMATIZACIÓN - S/CALEFACCION AUXILIAR
- CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTR CUENTA KM
- VOLANTE Y MANDOS - S/VOLANTE TERMICO
- SEGURIDAD - RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE
- SEGURIDAD - AIRBAG
- COND/ACOMP/LAT/CORTINA
- CODIGO DE EQUIPO - NIVEL EQUIPAMIENTO
- SEGURIDAD - DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE
- INSTRUMENTACION PUERTAS - CIERRE CENTRALIZADO
- AUDIO/MULTIMEDIA - AUTORRADIO
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CONSOLA C/TAPA INYECTADA
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CONSOLA CENTRAL C/PORTAOBJETOS
- AUDIO/MULTIMEDIA - SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTRUMENTOS TFT 4.2"
- ASIENTOS - REPOSACABEZAS TR 03
- ASIENTOS - TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD TIPO 5
- VOLANTE Y MANDOS - S/MANDO DE RADIO EN VOLANTE
- AUDIO/MULTIMEDIA - MODULO COMUNICACION DATOS
- ASIENTOS - ASIENTO TRASERO TIPO 02
- ASIENTOS - DL S/CALEFACCION
- TAPICERIA/LINEA INT - TERCIOPELO
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEVACION TR MANUAL
- TAPICERIA/LINEA INT - LINEA INTERIOR
- TAPICERIA/LINEA INT - HARMONIA 01
- TAPICERIA/LINEA INT - GUARNECIDO PUERTA INYECTADO
- INSTRUMENTACION CONSOLA - ARQUITECTURA ELECTRONICA C1A RUN1
- INSTRUMENTACION PUERTAS - C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO
- ACCESORIOS - SIN SISTEMA MULTISENSE
- ACCESORIOS - S/OPCION FUMADORES
- ACCESORIOS - S/PERSONALIZACION
- ACCESORIOS - S/PERSONALIZACION
- ACCESORIOS - S/CARGADOR TELEFONO
- ACCESORIOS - S/INMOVILIZADOR
- ACCESORIOS - PACK ILUMINACION
- ACCESORIOS - S/PORTAOBJETOS MALETERO
- ACCESORIOS - S/MAMPARA
- ACCESORIOS - PARASOLES S/LUZ
- ACCESORIOS - S/LINEA INTERIOR
- PROGRAMA DE VENTAS - PAIS TECNICO LEGISLATIVO
- PROGRAMA DE VENTAS - ESPAÑA
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- GENERAL - NIVEL MOTORIZACION
- ANTIPOLUCION - NORMA EU6D
- EQUIPO MECANICO - CLIMA TEMPLADO
- EQUIPO ELECTRICO - SISTEMA AYUDA HIBRIDO LEVE SSG
- EQUIPO ELECTRICO - ALTERNADOR 70 A
- EQUIPO MECANICO - ECO PRO
- EQUIPO MECANICO - S/ADAPTACION GPL
- EQUIPO MECANICO - SIN KIT ZONAS POLVORIENTAS
- ANTIPOLUCION - NORMA EU6U
- ANTIPOLUCION - S/CODIGO EMISIONES
- COMBUSTIBLE - MOTOR GASOLINA
- INYECCION MULTIPUNTO - 999CC 67KW (91)
- GENERAL - TIPO MOTOR
- GENERAL - INDICE MOTOR
- ESPAÑA - ESPAÑA
- VERSION - ESTANDAR
- PLANTA DE MONTAJE - PLANTA MONTAJE R
- VERSION - EVOLUCION GAMA 3
- VERSION - PERIODO DOCUMENTAL 2018
- LLANTAS - LLANTAS 16"
- LLANTAS - RUEDA DE REPUESTO NORMAL
- FRENOS - S/FRENO APARCAMIENTO AUTOMATICO
- NEUMATICOS - 195/55 R 16 87H
- LLANTAS - 6.5JX16"
- SUSPENSION - TREN RODAJE ESTANDAR
- SUSPENSION - TIPO CARRETERA GRAVEDAD 1

Equipamiento del vehículo

· ASIENTOS - ASIENTO DELANTERO TIPO 02


Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Faltante	Pivotes bandeja	Sustitución
Faltante	Libro de mantenimiento	Sustitución
Faltante	2ª LLAVE	Sustitución
Exterior	Embelledor manilla ext dl iz	Sustitución
Exterior	Reparar Puerta tr dr	Reparación
Exterior	Reparar Aleta tr dr c/estribo	Reparación
Exterior	Verificar Tapacubos rueda dl dr	Reparación
Exterior	Verificar Tapacubos rueda tr dr	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta tr dr c/estribo Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr dr Reparación (S=1) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor dr Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Manilla exterior puerta dl dr Re	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=0) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Manilla exterior puerta dl iz Re	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Embellecedor manilla ext dl iz S	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=0) (	Pintura

- ☐ Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- ☐ La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Castellar del Vallès a 7 de enero de 2026



Perito: Jordi Pérez López


En MADRID a 7 de enero de 2026




Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL




Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL




Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior




Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS




Daño Exterior



Faltante



Faltante



Faltante



Faltante