

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126000089 - 0

Marca	SEAT/CUPRA
Modelo	ATECA (5F) 5P (20-)
Matrícula	0135LVD
Bastidor	VSSZZZ5FZN6508509
Color	BLANCO
Kilómetros	94.218
Fecha de inspección	07/01/2026
Lugar de inspección	Delotser Europark S.L.U

Equipamiento del vehículo

- ADAS - S/CAMARAS VISION
- ADAS - S/ASISTENTE CAMBIO CARRIL
- ADAS - ASISTENTE CAMBIO CARRIL
- ADAS - SISTEMA GUIA APARCAMIENTO
- ADAS - REG VELOCIDAD INTELIGENTE
- ADAS - FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA "HIGH"
- ADAS - CAMARA VISION DL MULTIFUNCIONAL
- DIFERENCIAL - MONTAJE CAJA CAMBIOS MQ380
- GENERAL - 6S MARCADO
- MANUAL - 6 VELOCIDADES
- TODO TERRENO - 5 PUERTAS
- CRISTALES - S/EYECTORES LIMPIAPARABRISAS TERMICOS
- CRISTALES - SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ
- CRISTALES - PARABRISAS ATERMICO
- CRISTALES - LUNAS LAT Y TR SOBRETINTADAS
- EMBELLECEDORES - EMBELLECEDORES EXT ESTANDAR
- GENERALES - S/MEDIDAS DE SEGURIDAD AUMENTADOS EN LA CARROCERIA
- EMBELLECEDORES - TUBO ESCAPE ESTANDAR
- EMBELLECEDORES - S/SPOILER PORTON TRASERO
- CRISTALES - LIMPIALUNETA TR
- GENERALES - BATALLA
- ACCESORIOS - S/PROTECTOR INF MOTOR REFORZADO
- ACCESORIOS - BOCINA
- ACCESORIOS - S/ENGANCHE REMOLQUE
- ACCESORIOS - HERRAMIENTAS
- GENERALES - SIN INSERCIONES
- RETROVISORES - EXT IZ CONVEXO
- RETROVISORES - EXT
- ELECTRICO/TERMICO/ABATIBLE
- ELECTRICAMENTE C/DESCENSO LADO ACOMPAÑANTE
- LUCES - PILOTO TR C/LEDS (ECE)
- LUCES - FAROS ANTINEBLA
- TECHO - SIN HUECO EN EL TECHO
- TECHO - BARRAS PORTAEQUIPAJES NEGRAS
- RETROVISORES - C/CARCASA COLOR (PINTADA)
- RETROVISORES - EXT DR CONVEXO
- LUCES - LUZ DIURNA C/ENCENDIDO AUT LUCES C/RETARDO APAGADO LUCES
- GENERALES - PROTECCION CARROCERIA ADICIONAL C/PASARRUEDAS
- GENERALES - EMBELLECEDORES EXTERIORES E INTERIORES CROMADOS
- GENERALES - PARAGOLPES DEPORTIVO
- GENERALES - VEHICULO C/MEDIDAS ESPECIALES
- LUCES - S/LAVAFAROS
- LUCES - FAROS LEDS C/LENTE
- LUCES - LUZ ANTINEBLA TR
- LUCES - REGULACION AUTOMATICA ALTURA FAROS DINAMICA
- ACCESORIOS - PARASOL DR C/ESPEJO CORTESIA C/TAPA
- ACCESORIOS - PARASOL IZ CON ESPEJO CORTESIA SIN ILUMINADO CON TAPA Y BOLSILLO
- ACCESORIOS - TIPO PISO TR (VERSION 7)
- ACCESORIOS - S/PISO TRASERO DE CARGA
- INSTRUMENTACION CONSOLA - KIT "NO FUMADORES"
- AUDIO/MULTIMEDIA - AUTORADIO "GAMMA" C/PANEL EXTRAIBLE
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTR CUENTA KM
- AUDIO/MULTIMEDIA - SIST LLAMADA
- AUDIO/MULTIMEDIA - RECEPCION DIGITAL RADIO
- AUDIO/MULTIMEDIA - SIST TELEFONO "CONFORT" S/ANTENA EXTERIOR
- AUDIO/MULTIMEDIA - NAVEGADOR HIGH
- AUDIO/MULTIMEDIA - S/INDICADOR
- MULTIFUNCION - C/ORDENADOR DE ABORDO
- INSTRUMENTACION PUERTAS - C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92-434,42 MHZ
- ASIENTOS - REPOSABRAZOS DL CENTRAL
- ASIENTOS - CINTURÓN TR CENTRAL 3 PUNTOS
- ASIENTOS - DELANTEROS NORMALES
- ASIENTOS - APERTURA CARGA RESPALDO TR
- ASIENTOS - DL REGULACION LUMBAR
- ASIENTOS - TESTIGO CINTURON CON AVISADOR ACUSTICO / VISUAL
- ASIENTOS - PORTAOBJETOS INF ASIENTOS DL
- ASIENTOS - CINTURON TR IZ/DR AUTOMATICO 3 PUNTOS CON ETIQUETA ECE
- TAPICERIA/LINEA INT - ASIENTOS NEGRO TITANIO/GRIS
- VOLANTE Y MANDOS - POMO PALANCA CUERO
- TAPICERIA/LINEA INT - REVESTIMIENTO TECHO MOLDEADO
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEVALLUNAS ELECTRICOS TR
- TAPICERIA/LINEA INT - GUARNECIDOS DE PUERTA Y LATERALES
- TAPICERIA/LINEA INT - TAPICERIA TELA/CUERO SINTETICO
- TAPICERIA/LINEA INT - REVESTIMIENTO MALETERO CONFORT COM TAPA
- VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE SIN CONTRAPESO
- VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE DEPORTIVO CUERO MULTIFUNCION
- ASIENTOS - S/CALEFACCION
- CLIMATIZACIÓN - CLIMATIZADOR
- CLIMATIZACIÓN - S/CALEFACTOR
- ESTACIONAMIENTO
- ASIENTOS - TR ABATIBLE PARTIDO C/REPOSABRAZOS
- ASIENTOS - DL C/REGULACION MANUAL
- CLIMATIZACIÓN - S/CALEFACCION ADICIONAL
- CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF
- POSICION DEL VOLANTE - TRAFICO POR LA DERECHA
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION LONGLIFE
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- TURBO-DIESEL - 1968CC 85KW (116)
- EQUIPO ELECTRICO - ALTERNADOR 140 A
- EQUIPO ELECTRICO - BATERIA 70 AH 420A
- ANTIPOLUCION - S/ABSORBEDOR VAPOR COMBUSTIBLE C/SCR
- EQUIPO ELECTRICO - SISTEMA STOP & START + RECUPERACION ENERGIA
- GENERAL - MOTOR TURBODIESEL 4 CIL 2,05L/85KW (TDI) CR
- GENERAL - MOTOR DIESEL 4 CILINDROS 2,0L/MOTOR 05L.C
- EQUIPO MECANICO - REFRIG CLIMA CALIDO PLUS
- EQUIPO MECANICO - CLIMA TROPICAL
- ANTIPOLUCION - NORMA EU6 (AP)
- COMBUSTIBLE - SISTEMA DE COMBUSTIBLE DIESEL IGUAL O MAYOR A 100KW
- COMBUSTIBLE - PROPULSION NO ALTERNATIVA
- ESPAÑA - ESPAÑA
- PUERTAS - 4 PUERTAS
- VERSION - GAMA 2022
- GENERAL - DIFERENCIACION TIPO VEHICULO
- ACABADO TECNICO - NO ES EDICION ESPECIAL

Equipamiento del vehículo

EMERGENCIA VOZ

- ACCESORIOS - LUZ INTERIOR EN SUELO
- ACCESORIOS - PORTAGAFAS
- ACCESORIOS - INMOVILIZADOR ELECTRONICO
- VOLANTE Y MANDOS - PEDALES ESTANDAR
- ACCESORIOS - LECTOR DE MAPAS 2 DL Y 2 TR
- ACCESORIOS - ANTENA FM, DIVERSITY
- ACCESORIOS - S/PANEL SEPARACION DE CARGA
- ACCESORIOS - S/SENSOR NIVEL AGUA
- LIMPIAPARABRISAS
- ACCESORIOS - SIN TOMA DE CORRIENTE
- SEGURIDAD - RETROVISOR INTERIOR
- ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO
- SEGURIDAD - ANCLAJE ASIENTO INFANTIL ISOFIX
- SEGURIDAD - AIRBAG
- COND/ACOMP/LAT/CORTINA
- INSTRUMENTACION PUERTAS - DESBLOQUEO ELECTRICO CAPO/PORTON TR
- INSTRUMENTACION PUERTAS - KEY LESS GO
- S/CIERRE SEGURIDAD
- SEGURIDAD - S/SISTEMA "PRE-SAFE"
- SEGURIDAD - AIRBAG COND/ACOM/RODILLAS
- C/DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA SONIDO 8
- ALTAVOCES PASIVOS
- AUDIO/MULTIMEDIA - SERVICIO ONLINE CON UD
- CONTROL (C/CODIFICACION)
- AUDIO/MULTIMEDIA - CONEXION USB + TOMA CARGA

· ACABADO TECNICO - VARIANTE EQUIPAMIENTO BASICO

- ACABADO TECNICO - CONFORT SUPERIOR
- NEUMATICOS - KIT INFLADO NEUMATICOS
- TRANSMISION - BLOQUEO DIFERENCIAL (XDS)
- C/ASISTENTE TRACCION DINAMICA
- LLANTAS - TORNILLOS RUEDA ESTANDAR
- NEUMATICOS - 215/55 R 17 94V
- SUSPENSION - MARGEN PESO 6 EJE TRASERO
- SUSPENSION - RECORRIDO SUSPENSION 02
- TRANSMISION - TRACCION DL
- LLANTAS - ALE 7.0JX17"
- DIRECCION - CONTROL DE ESTABILIDAD
- FRENOS - INDICADOR DESGASTE PASTILLAS
- DIRECCION - DIRECCION ASISTIDA VARIABLE
- FRENOS - FRENOS DL DISCO
- FRENOS - DISCOS DE FRENO TR 272X10MM
- FRENOS - ESTACIONAMIENTO ELECTRICO
- C/AUTO HOLD
- SUSPENSION - S/DRIVE SELECT
- SUSPENSION - AMORTIGUACION DL
- SUSPENSION - EJE TR ESTANDAR
- SUSPENSION - MAYOR ALTURA SUELO
- SUSPENSION - BARRA ESTABILIZADORA DL


Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Faltante	Libro de mantenimiento -	Sustitución
Exterior	Embelecedor rejilla dr paragolpes dl	Sustitución
Exterior	Embelecedor spoiler paragolpes tr	Sustitución
Exterior	Desmontar y montar Paragolpes tr	Reparación
Exterior	Sustituir Embellecedor spoiler paragolpes tr	Sustitución
Exterior	Sustituir Embellecedor rejilla dr paragolpes dl	Sustitución
Exterior	Reparar anagramas traseros	Reparación
Exterior	Reparar Llanta rueda dl iz	Reparación
Exterior	Reparar Llanta rueda dl dr	Reparación
Exterior	Reparar Piloto intermitente retrovisor iz	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Portón tr Reparación (S=0) (L=2)	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Spoiler paragolpes tr Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=0)	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor iz Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=0)	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Spoiler paragolpes dl Reparación	Pintura

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Castellar del Vallès a 7 de enero de 2026



Perito: Jordi Pérez López

En MADRID a 7 de enero de 2026



Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Faltante