

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

125129742 - 0

Marca	VOLKSWAGEN
Modelo	TIGUAN (5N) 5P (20-24)
Matrícula	7577LTS
Bastidor	WVGZZZ5NZNW503159
Color	NEGRO
Kilómetros	71.209
Fecha de inspección	16/12/2025
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Resumen económico

[1] Carrocería y mecánica

Materiales/piezas	0,00€
Mano de obra	250,20€
Total carrocería y mecánica	250,20€

[2] Pintura

Material de pintura	152,91€
Mano de obra de pintura	175,50€
Total pintura	328,41€

[3] Total bruto valorado

	578,61€
Descuentos	0,00€
21% IVA	121,51€

[4] Total después de descuentos e impuestos

	700,12€
Franquicia	0,00€

Total	700,12€
--------------	----------------

Equipamiento del vehículo

- ADAS - ASISTENTE CAMBIO CARRIL + EMERGENCIA + EN ATASCO
- ADAS - CAMARA VISION DL MULTIFUNCIONAL
- ADAS - PROTECCION PEATONES AMPLIADA Y ANTICIPATORIA
- ADAS - SISTEMA GUIA APARCAMIENTO
- ADAS - FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA "HIGH"
- ADAS - REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD ADAPTATIVO
- ADAS - CAMARA VISION DL/TR Y LAT
- ADAS - ASISTENTE CAMBIO CARRIL
- AUTOMATICO - 7 VELOCIDADES DSG
- DIFERENCIAL - MONTAJE CAJA CAMBIOS DQ381
- GENERAL - 7A MARCADO
- TODO TERRENO - 5 PUERTAS
- GENERALES - VEHICULO C/MEDIDAS ESPECIALES
- GENERALES - SOPORTE MATRICULA DL/TR ECE
- GENERALES - INSCRIPCION VERSION ESTANDAR
- GENERALES - PARAGOLPES CONFORT
- GENERALES - S/MEDIDAS DE SEGURIDAD AUMENTADOS EN LA CARROCERIA
- ACCESORIOS - CAPO/PORTON
- ACCIONAMIENTO CONFORT + CIERRE FACIL
- CRISTALES - S/EYECTORES
- LIMPIAPARABRISAS TERMICOS
- ACCESORIOS - HERRAMIENTAS Y GATO
- ACCESORIOS - S/PROTECTOR INF MOTOR REFORZADO
- EMBELLECEDORES - SPOILER TRASERO
- EMBELLECEDORES - EMBELLECEDORES NEGRO MATE
- CRISTALES - SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ
- EMBELLECEDORES - MOLDURA ENTRADA PUERTA
- GENERALES - BATALLA
- LUCES - PILOTO TR C/LUZ ANTINEBLA
- LUCES - S/LAVAFAROS
- GENERALES - EMBELLECEDORES EXTERIORES E INTERIORES CROMADOS (VERSION 2)
- ACCESORIOS - S/ENGANCHE REMOLQUE
- ACCESORIOS - BOCINA MULTITONO
- LUCES - FAROS LEDS ADAPTATIVOS
- LUCES - LUZ DIURNA C/ALS Y COMING HOME (AUTOMATICA)
- LUCES - FAROS DL C/FUNCION TODO TIEMPO, GIRO Y CARRETERA
- LUCES - REGULACION AUTOMATICA ALTURA FAROS DINAMICA CON LUZ CURVAS
- LUCES - PILOTO TR C/LEDS
- RETROVISORES - EXT IZ ESFERICO GRAN ANGULAR
- TECHO - BARRAS PORTAEQUIPAJES NEGRAS
- TECHO - PANORAMICO
- RETROVISORES - EXT ELECTRICO/ABATIBLE ELECTRICAMENTE/TERMICO POR SEPARADO
- RETROVISORES - EXT DR CONVEXO
- CRISTALES - LUNAS LAT Y TR
- CRISTALES - PARABRISAS (CRISTAL SEGURIDAD)
- INSTRUMENTACION PUERTAS - KEY LESS ENTRY S/CIERRE DE SEGURIDAD
- INSTRUMENTACION PUERTAS - C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92-434,42 MHZ
- SEGURIDAD - SISTEMA "PRE-SAFE" BASICO + DL + TR
- SEGURIDAD - AIRBAG COND/ACOM/RODILLAS C/DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE
- ASIENTOS - TR PARTIDO Y ABATIBLE CON REPOSABRAZOS CENTRAL
- ASIENTOS - CINTURON TR IZ/DR AUTOMATICO 3 PUNTOS CON ETIQUETA ECE Y PRETENSOR
- ASIENTOS - PORTAOBJETOS INF ASIENTOS DL
- ASIENTOS - APERTURA CARGA RESPALDO TR
- ASIENTOS - REPOSABRAZOS DL CENTRAL
- ASIENTOS - CINTURONES C/AVISADOR ACÚSTICO
- ASIENTOS - S/CALEFACCION
- ASIENTOS - DL REGULACION LUMBAR
- ASIENTOS - DL DR C/ABATIMIENTO
- VOLANTE Y MANDOS - PEDALES ACERO INOX
- ACCESORIOS - ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO (VERSION 2)
- ACCESORIOS - S/BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO
- ACCESORIOS - LECTOR DE MAPAS 2 DL Y TR
- ACCESORIOS - INMOVILIZADOR ELECTRONICO
- ACCESORIOS - S/PANEL SEPARACION DE CARGA
- ACCESORIOS - ACABADO INT
- ACCESORIOS - TRIANGULOS DE EMERGENCIA
- ACCESORIOS - ANTENA FM, DIVERSITY
- INSTRUMENTACION CONSOLA - S/DISPLAY EN LUNA PARABRISAS
- AUDIO/MULTIMEDIA - CONEXION USB + TOMA CARGA
- INSTRUMENTACION CONSOLA - SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS
- AUDIO/MULTIMEDIA - S/SISTEMA MANDO POR VOZ
- ACCESORIOS - PARASOLES C/ESPEJO ILUMINADOS,ROTULO AIRBAG ACOMPAÑANTE/PILAR B
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTR CUENTA KM
- ACCESORIOS - PISO TRASERO C/DIVISIONES
- ACCESORIOS - TOMA DE CORRIENTE 12V
- AUDIO/MULTIMEDIA - AUTORRADIO "GAMMA" C/PANEL EXTRAIBLE
- ACCESORIOS - ALFOMBRILLAS CON RIBETE
- AUDIO/MULTIMEDIA - SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ
- INSTRUMENTACION CONSOLA - KIT "NO FUMADORES"
- PROGRAMA DE VENTAS - SIN COMPONENTES ESPECIFICOS DE PAIS
- POSICION DEL VOLANTE - TRAFICO POR LA DERECHA
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION LONGLIFE
- GENERAL - MOTOR TURBODIESEL 4 CIL 2,0L/110KW (TDI) CR
- TURBO-DIESEL - 1968CC 110KW (150)
- EQUIPO MECANICO - CLIMA TROPICAL
- GENERAL - MOTOR DIESEL 4 CILINDROS 2,0L/MOTOR 05L.D
- EQUIPO MECANICO - REFRIGERACION CLIMA CALIDO CAPACIDAD ENFRIAMIENTO AUMENTADO
- ANTIPOLUCION - NORMA EU6 (AP)
- ANTIPOLUCION - S/ABSORBEDOR VAPOR COMBUSTIBLE C/SCR
- COMBUSTIBLE - SISTEMA DE COMBUSTIBLE DIESEL IGUAL O MAYOR A 100KW
- COMBUSTIBLE - PROPULSION NO ALTERNATIVA
- EQUIPO ELECTRICO - ALTERNADOR 140 A
- EQUIPO ELECTRICO - BATERIA 70 AH 420A
- EQUIPO ELECTRICO - S/BATERIA ADICIONAL
- EQUIPO ELECTRICO - SISTEMA STOP & START + RECUPERACION ENERGIA
- ESPAÑA - ESPAÑA

Equipamiento del vehículo

- TAPICERIA/LINEA INT - REVESTIMIENTO TECHO MOLDEADO NEGRO
- TAPICERIA/LINEA INT - ASIENTOS GRIS/NEGRO/GRIS
- TAPICERIA/LINEA INT - GUARNECIDOS CUERO SINTETICO
- VOLANTE Y MANDOS - POMO PALANCA CUERO
- SEGURIDAD - ANCLAJE ASIENTO INFANTIL 2 ANCLAJES
- AUDIO/MULTIMEDIA - CODIGO RADIO REGION "ECE"
- AUDIO/MULTIMEDIA - S/INDICADOR MULTIFUNCION - C/ORDENADOR DE ABORDO
- AUDIO/MULTIMEDIA - SERVICIO ONLINE CON UD CONTROL (C/CODIFICACION)
- AUDIO/MULTIMEDIA - TELEFONIA CONFORT CON LTE Y CARGA INALAMBRICA
- SEGURIDAD - AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA
- SEGURIDAD - RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO
- AUDIO/MULTIMEDIA - RECEPCION DIGITAL RADIO
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA SONIDO 8 ALTAVOCES PASIVOS
- TAPICERIA/LINEA INT - TAPICERIA TELA
- AUDIO/MULTIMEDIA - NAVEGADOR ESTANDAR C/PAQUETE MEDIA E INTERNET
- VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE DEPORTIVO CUERO MULTIFUNCION CON MANDO TIPTRONIC
- ASIENTOS - 3 REPOSACABEZAS TRASEROS
- ASIENTOS - DL C/REGULACION MANUAL
- CLIMATIZACIÓN - S/CALEFACCION ADICIONAL
- CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF
- CLIMATIZACIÓN - CLIMATIZADOR TRIZONA C/PANEL MANDO TR
- CLIMATIZACIÓN - S/CALEFACTOR ESTACIONAMIENTO
- ACABADO TECNICO - NO ES EDICION ESPECIAL
- ACABADO TECNICO - R-LINE
- VERSION - GAMA 2022
- GENERAL - DIFERENCIACION TIPO VEHICULO
- PLANTA DE FABRICACION - PROCESO FABRICACION WOLFSBURG
- DIRECCION - S/BLOQUEO ELECTRONICO COLUMNA
- DIRECCION - CONTROL DE ESTABILIDAD C/SENSOR PRESION SERVOFRENO
- DIRECCION - DIRECCION ASISTIDA VARIABLE
- SUSPENSION - RECORRIDO SUSPENSION 12
- SUSPENSION - BARRA ESTABILIZADORA TR 21.7X3.6MM
- SUSPENSION - AMORTIGUACION TR ESTANDAR
- SUSPENSION - MARGEN PESO 14 EJE TRASERO
- SUSPENSION - DRIVE SELECT C/SUSPENSION CONVENCIONAL
- SUSPENSION - AMORTIGUACION DL
- TRANSMISION - TRACCION DL
- FRENOS - DISCOS DE FRENO DL 312X25 MM
- FRENOS - DISCOS DE FRENO TR
- FRENOS - ESTACIONAMIENTO C/AUTO HOLD
- LLANTAS - TORNILLOS RUEDA ESTANDAR
- LLANTAS - ALE 8.5JX19"
- LLANTAS - RUEDA DE EMERGENCIA

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación	Total M.O. Pintura	Total Material Pintura	Total mano de obra	Total piezas	Importe
Exterior	Reparar Llanta rueda dl iz	Reparación			90,00€	0€	90,00€
Exterior	Reparar Llanta rueda tr iz	Reparación			90,00€	0€	90,00€
Exterior	Reparar Puerta tr dr	Reparación			11,70€	0€	11,70€
Exterior	Reparar Portón tr	Reparación			58,50€	0€	58,50€
Exterior	Verificar Moldura contorno aleta dl iz	Reparación			0€	0€	0€
Exterior	Verificar Moldura contorno aleta dl dr	Reparación			0€	0€	0€
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura	175,50€	0€			175,50€
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura	0€	152,91€			152,91€
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr dr Reparación (S=2) (L)	Pintura	0€	0€			0€
Exterior	Desglose Pintura: Portón tr No aplicar	Pintura	0€	0€			0€
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor iz Reparación	Pintura	0€	0€			0€
Exterior	Desglose Pintura: Moldura puerta tr dr Reparación	Pintura	0€	0€			0€
Exterior	Desglose Pintura: Moldura puerta dl dr Reparación	Pintura	0€	0€			0€
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor dr Reparación	Pintura	0€	0€			0€
Exterior	Desglose Pintura: Embellecedor rejilla dr paragolp	Pintura	0€	0€			0€
Exterior	Desglose Pintura: Moldura iz paragolpes dl Reparac	Pintura	0€	0€			0€
					TOTAL SIN IVA		578,61€
					Descuentos		0,00€
					21% IVA		121,51€
					TOTAL CON IVA		700,12€

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 7 de enero de 2026



Perito: Xavier Oriola Cabrera

En MADRID a 7 de enero de 2026



Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector


Reportaje Fotográfico COMERCIAL




Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior




Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior