

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

125129814 - 0

Marca	FORD
Modelo	PUMA (K2) 5P (19-)
Matrícula	2510LVR
Bastidor	WF02XXERK2ME22016
Color	GRIS
Kilómetros	120.771
Fecha de inspección	16/12/2025
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Equipamiento del vehículo

- ADAS - CAMARA VISION TR
- ADAS - SISTEMA ANTICOLISION
- ADAS - SISTEMA APARCAMIENTO POR ULTRASONIDO
- ADAS - S/ASISTENTE ANGULO MUERTO
- ADAS - REGULADOR VELOCIDAD
- ADAS - SISTEMA GUIA APARCAMIENTO
- ADAS - SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO
- AUTOMATICO - 7 VELOCIDADES DCT
- VARIANTE - CAJA CAMBIOS AUTOMATICA S/CAMBIO MANUAL
- TODO TERRENO - 5 PUERTAS
- CRISTALES - SENSOR LLUVIA
- EMBELLECEDORES - MOLDURAS LAT C/INSERTO CROMADO
- GENERALES - PARAGOLPES BITONO
- CRISTALES - PAQUETE VENTANILLAS 8
- CRISTALES - PARABRISAS C/SISTEMA ANTIHIELO
- CRISTALES - PARABRISAS LAMINADO
- CRISTALES - LUNAS LAT Y TR SOBRETINTADAS
- GENERALES - PARAG DL C/REJILLA COL CARROC
- RETROVISORES - EXT IMPRIMADO
- LUCES - FAROS ANTINEBLA
- COLOR EXTERIOR - MATERIA GRIS
- COLOR EXTERIOR - TECHO COLOR CARROCERIA
- SEGURIDAD - PAQUETE DE SEGURIDAD 2
- SEGURIDAD - RETROVISOR INT
- ANTIDESLUMBRANTE C/SENSOR LLUVIA
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEVALLUNAS
- SISTEMA CONFORT
- AUDIO/MULTIMEDIA - TELEFONO C/CARGA INALAMBRICA
- AUDIO/MULTIMEDIA - ALTAVOCES EN ALETA TR
- INSTRUMENTACION CONSOLA - TABLERO DE A BORDO EQUIP SUP
- AUDIO/MULTIMEDIA - AUTORADIO/CD/MP3
- INSTRUMENTACION PUERTAS - S/SISTEMA APERTURA CON CODIGO
- ASIENTOS - REPOSABRAZOS DELANTERO
- ASIENTOS - DL REGULACION LUMBAR
- ASIENTOS - CONDUCTOR REG LUMBAR
- ASIENTOS - PREMIUM
- INSTRUMENTACION PUERTAS - CIERRE CENTRALIZADO
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEVALLUNAS ELEC TR SECUENCIAL
- VOLANTE Y MANDOS - POMO PALANCA CUERO
- ACCESORIOS - PACK ILUMINACION C/LED
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA SONIDO 10 ALTAVOCES
- INSTRUMENTACION CONSOLA - SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS
- ASIENTOS - CONDUCTOR C/REG MANUAL 4 VIAS
- AUDIO/MULTIMEDIA - INTERFAZ TELEFONO MOVIL 4
- CLIMATIZACIÓN - CLIMATIZADOR
- CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA
- ASIENTOS - ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL 4 VIAS
- ASIENTOS - ACOMPAÑANTE REGULACION LUMBAR
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA NAVEGACION
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- EQUIPO ELECTRICO - SISTEMA STOP & START
- EQUIPO MECANICO - HÍBRIDO
- GAS/ELECTRICIDAD
- REFRIGERACION - RADIADOR C/TRAMPILLA AIRE
- INYECCION MULTIPUNTO - 999CC 114KW (155)
- ESPAÑA - ESPAÑA
- GENERAL - SERIE 55
- TRANSMISION - TRACCION DL LHD
- SUSPENSION - ESTANDAR
- LLANTAS - SIN RUEDA DE REPUESTO
- FRENOS - SIST FRENOS DISCO DL/TAMBOR TR
- NEUMATICOS - 215/50 R 18 96V XL
- LLANTAS - ALE 7.0JX18" ESTILO 2

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Faltante	Libro de mantenimiento -	Sustitución
Faltante	Libro de instrucciones -	Sustitución
Exterior	Reparar Llanta rueda dl dr	Reparación
Exterior	Reparar Capó dl	Reparación
Exterior	Reparar Puerta dl iz	Reparación
Exterior	Reparar Puerta dl dr	Reparación
Exterior	Reparar Puerta tr dr	Reparación
Interior	Reparar Tapizado banqueta dl iz	Reparación
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl dr No aplicar	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl iz No aplicar	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Capó dl No aplicar	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr dr No aplicar	Pintura

- ☐ Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- ☐ La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 29 de diciembre de
2025



Perito: Xavier Oriola Cabrera

En MADRID a 29 de diciembre de 2025



Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL





Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Interior



Daño Interior



Faltante