

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126000453 - 0

Marca	MERCEDES BENZ
Modelo	CLASE C (W 205.0) 4P (18-21)
Matrícula	1994LMN
Bastidor	W1K2050771R616289
Color	GRIS
Kilómetros	97.408
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Equipamiento del vehículo

- COMERCIAL - CLASE C
- ADAS - SIST ALERTA ALCANCE ACT FRENO
- ADAS - AYUDA ADICIONAL APARCAMIENTO
- ADAS - PROTECCION PEATONES
- ADAS - CAMARA VISION TR
- ADAS - AYUDA ACTIVA APARCAMIENTO
- VARIANTE - BRIDA GW 100/3, 3 BRAZOS X 100
- VARIANTE - EQUIPAMIENTO ELEMENTOS DE MANDO (TRES RUEDAS)
- VARIANTE - SOPORTE TRASERO DE PLASTICO
- VARIANTE - DISCOS ONDULADOS B08
- VARIANTE - DENTADO, DE RUIDOS
- OPTIMIZADOS
- VARIANTE - CONVERTIDOR DE UNIDAD ELECTROHIDRAULICA REGULACION
- VARIANTE - LONGITUD DIVERGENTE CAJA DEL CONVERTIDOR
- VARIANTE - GENERACION EHS
- VARIANTE - VARIANTE DE CONVERTIDOR 10
- VARIANTE - CONVERTIDOR PARA 4 CILINDROS GASOLINA
- GENERAL - CAMBIO VERSION 11
- DIFERENCIAL - MARCADO
- AUTOMATICO - 9 VELOCIDADES
- BERLINA - 4 PUERTAS
- RETROVISORES - PACK RETROVISORES
- RETROVISORES - EXT/INT
- ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO
- RETROVISORES - EXT ELECTRICO/ABATIBLE
- ELEC
- ACCESORIOS - PACK EXTERIOR AVANTGARDE
- COLOR EXTERIOR - GRIS SELENITA
- METALIZADO
- LUces - FAROS LED CIRCULACION DERECHA
- ASIENTOS - CINTURONES C/AVISADOR
- ACUSTICO
- TAPICERIA/LINEA INT - TAPICERIA TELA
- ASIENTOS - DL REGULACION LUMBAR
- ASIENTOS - SENSOR OCUPACION ASIENTO
- ASIENTOS - TR RESPALDO ABATIBLE
- TAPICERIA/LINEA INT - REVESTIMIENTO TECHO TELA GRIS
- SEGURIDAD - SISTEMA SUJECCION ISOFIX
- AUDIO/MULTIMEDIA - TELEFONO
- TAPICERIA/LINEA INT - NEGRO
- INSTRUMENTACION PUERTAS - KEY LESS ENTRY
- AUDIO/MULTIMEDIA - UD PRINCIPAL
- EUROPA/ESTADOS DE LA CEI/MONGOLIA
- AUDIO/MULTIMEDIA - EUROPA
- AUDIO/MULTIMEDIA - NAVEGACION C/TARJETA SD
- VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE DEPORTIVO CUERO EN PASTA LISO
- AUDIO/MULTIMEDIA - MODULO COMUNICACION PARA CEPE
- AUDIO/MULTIMEDIA - PREINSTALACION NAVEGADOR
- PARTICULARIDADES TECNICAS - CLAVE 801
- ASIENTOS - PACK ERGONOMICO
- AUDIO/MULTIMEDIA - CARGA POR USB TR
- AUDIO/MULTIMEDIA - MODULO COMUNICACION HERMES LTE
- AUDIO/MULTIMEDIA - PANTALLA CENTRAL TAMAÑO M
- AUDIO/MULTIMEDIA - RECEPCION DIGITAL RADIO
- ACCESORIOS - ALFOMBRILLAS TERCIOPERO
- ACCESORIOS - PACK INT AVANTGARDE
- ACCESORIOS - ACABADO INT ALUMINIO
- INSTRUMENTACION CONSOLA - SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS
- AUDIO/MULTIMEDIA - RADIO DIGITAL DAB
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA MB AUDIO 20 C/NAVEGACION 5.5
- AUDIO/MULTIMEDIA - GPS + GSM
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA ECALI
- ACCESORIOS - SISTEMA ELECTRICO 48V
- ACCESORIOS - DYNAMIC SELECT
- ACCESORIOS - PAQUETE PORTAOBJETOS
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CONSOLA PISO C/POSAVASOS
- ACCESORIOS - PACK ILUMINACION
- VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE CON MANDO CAMBIO VEL LEVAS PINTADAS
- CLIMATIZACION - FREON R1234YF
- CLIMATIZACION - AIRE ACONDICIONADO
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- GENERAL - (D18) M264
- GENERAL - 1.5CC
- GENERAL - MOTOR OTTO M264 - R4
- INYECCION MULTIPUNTO - 1497CC 135KW (184)
- EQUIPO MECANICO - DEPOSITO COMBUSTIBLE PARA NORMA EU6D
- EQUIPO MECANICO - MOTOR DE POTENCIA AUMENTADA
- EQUIPO MECANICO - VARIANTE DE POTENCIA AUMENTADA 1
- EQUIPO MECANICO - NORMA EMISIONES SONORAS CEPE R51-03
- EQUIPO MECANICO - CLIMA CALIDO
- EQUIPO MECANICO - SISTEMA ESCAPE C/GENERACION OPF 2.0
- ANTIPLICACION - NORMA EU6
- EQUIPO MECANICO - DEPOSITO COMBUSTIBLE 51 L
- ANTIPLICACION - NORMA RDE
- REFRIGERACION - CON REFRIGERACION COMBUSTIBLE
- REFRIGERACION - RADIADOR C/TRAMPILLA AIRE
- ESPAÑA - ESPAÑA
- GENERAL - C 200 EQ BOOST
- GENERAL - SERIE 205
- PLANTA DE FABRICACION - PRODUCCION SUDAFRICA
- SUSPENSION - TREN DE RODAJE AVANTGARDE/ESTANDAR
- NEUMATICOS - KIT INFLADO NEUMATICOS
- NEUMATICOS - 225/50 R 17..W
- LLANTAS - ALE 7.0JX17"

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Faltante	Tapa argolla remolcado	Sustitución
Exterior	Sustituir Tapa argolla remolcado	Sustitución
Exterior	Reparar Aleta tr iz c/estribo	Reparación
Exterior	Pulir Puerta dl iz	Reparación
Exterior	Pulir Capó tr	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta tr iz c/estribo Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=0) (Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=0) (Pintura

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 20 de enero de 2026

En MADRID a 20 de enero de 2026



Perito: Targra peritos y técnicos en automoción
S.L.

Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber como Inspector


Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Faltante