

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126000090 - 0

Marca	MINI
Modelo	MINI COUNTRYMAN (F60)5P(20-23)
Matrícula	0451LVP
Bastidor	WMW21BR0403N81065
Color	NEGRO
Kilómetros	40.495
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	Delotser Europark S.L.U

Equipamiento del vehículo

- | | |
|--|---|
| · ADAS - ASISTENTE DE APARCAMIENTO | · SEGURIDAD - RETROVISOR INTERIOR |
| · ADAS - REGULADOR VELOCIDAD CON FUNCION FRENADO | · ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO |
| · ADAS - ACTIVE GUARD | · INSTRUMENTACION PUERTAS - ACCESO CONFORT |
| · ADAS - CAMARA VISION TR | · ASIENTOS - DEPORTIVOS |
| · ADAS - PROTECCION PEATONES ACTIVA | · ASIENTOS - TR REGULABLE Y CORREDIZO |
| · GENERAL - CAMBIO AUTOMATICO DCT | · AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA "NAVIGATION PLUS" |
| · AUTOMATICO - 7 VELOCIDADES DCT | · TAPICERIA/LINEA INT - TAPICERIA NEGRO CARBON |
| · BERLINA - 5 PUERTAS | · TAPICERIA/LINEA INT - GUARNECIDO TECHO ANTRACITA |
| · RETROVISORES - EXT ABATIBLE ELECTRICAMENTE | · TAPICERIA/LINEA INT - TAPICERIA IMITACION CUERO "LEATHERETTE" |
| · TECHO - PANORAMICO ELECTRICO | · AUDIO/MULTIMEDIA - NAVEGADOR |
| · TECHO - BARRAS PORTAEQUIPAJES NEGRO MATE | · AUDIO/MULTIMEDIA - RADIO VISUAL BOOST |
| · LUCES - FAROS ANTINIEBLA LED | · AUDIO/MULTIMEDIA - TELEFONO C/CARGA INALAMBRICA |
| · LUCES - FAROS LEDS C/PRESTACIONES AMPLIADAS | · INSTRUMENTACION CONSOLA - SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS |
| · COLOR EXTERIOR - NEGRO "ENIGMATIC" | · INSTRUMENTACION CONSOLA - DISPLAY EN SALPICADERO |
| · CRISTALES - LUNAS LAT Y TR TINTADAS | · INSTRUMENTACION CONSOLA - REPOSABRAZOS CON PORTAOBJETOS |
| · ACCESORIOS - ACABADO INT HAZY GREY | · PROGRAMA DE VENTAS - ESPECIFICACION EUROPEA |
| · INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTRUMENTOS CON INDICADOR MULTIFUNCION | · INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS |
| · AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA INTELIGENTE | · INTERVALOS - INTERVALO INSPECCION 30000 KM/18600 MILLAS |
| · CLIMATIZACIÓN - CLIMATIZADOR | · ANTIPLICACION - KIT REDUCCION CO2 |
| · CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF | · ANTIPLICACION - NORMA RDE II |
| · AUDIO/MULTIMEDIA - PREINSTALACION APPLE CARPLAY | · ANTIPLICACION - MEDIDAS ADICIONALES "RDE" |
| · AUDIO/MULTIMEDIA - RECEPCION DIGITAL RADIO | · INYECCION MULTIPUNTO - 1499CC 100KW (136) |
| · AUDIO/MULTIMEDIA - TELESERVICES | · ESPAÑA - ESPAÑA |
| · INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTR CUENTA KM | · ACABADO TECNICO - MINI ALL 4 |
| · ACCESORIOS - PACK COMPARTIMENTOS | · NEUMATICOS - KIT INFLADO NEUMATICOS |
| · ACCESORIOS - PACK ILUMINACION | · LLANTAS - ALE 7.5JX17" RADIOS CHANNEL ESTILO 531 |
| | · NEUMATICOS - 225/55 R 17 ..W |


Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Emblema capó dl	Sustitución
Exterior	Sustituir Emblema capó dl	Sustitución
Exterior	Reparar Paragolpes tr	Reparación
Exterior	Puesta a disposición del vehículo	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl dr Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl iz Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr iz Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr dr Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Capó dl Reparación (S=0) (L=1)	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=2) (Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=0) (Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl (zona inf) Reparac	Pintura

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate*
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución*

Firmas del informe

En Castellar del Vallès a 20 de enero de 2026



Perito: Pericial Técnica, SCP


En MADRID a 20 de enero de 2026





Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior




Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Mecánica