

## Informe de Inspección de Vehículo

### Datos del expediente

**126015895 - 0**

Marca	MERCEDES BENZ
Modelo	CLASE A (W 177.0) 5P (18-)
Matrícula	3933MBX
Bastidor	W1K1770841N282771
Color	NEGRO
Kilómetros	63.401
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	M300 Barcelona



## Equipamiento del vehículo

- COMERCIAL - CLASE A
- ADAS - SIST ALERTA ALCANCE ACT FRENOS
- ADAS - PROTECCION PEATONES
- ADAS - AYUDA ADICIONAL APARCAMIENTO
- ADAS - CAMARA VISION TR
- ADAS - ASISTENTE ACTIVO CAMBIO CARRIL
- ADAS - SIST. RECONOC. SEÑALES TRAFICO/VELOCIDAD
- MANUAL - 6 VELOCIDADES
- DIFERENCIAL - MARCADO
- BERLINA - 5 PUERTAS
- LUCES - FAROS LED CIRCULACION DERECHA
- COLOR EXTERIOR - NEGRO NOCHE
- RETROVISORES - EXT/INT ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO
- RETROVISORES - EXT ELECTRICO/ABATIBLE ELEC
- ACCESORIOS - PACK VISIBILIDAD/LUZ
- ACCESORIOS - ANTENA GPS
- CRISTALES - SENSOR LLUVIA
- ACCESORIOS - PACK URBAN/PROGRESSIVE
- RETROVISORES - PACK RETROVISORES
- ASIENTOS - REPOSABRAZOS DL C/PORTAVASOS
- ASIENTOS - CINTURONES C/AVISADOR ACUSTICO
- ASIENTOS - TR RESPALDO ABATIBLE
- PARTICULARIDADES TECNICAS - AÑO MODIFICACION 21/2
- ASIENTOS - SENSOR OCUPACION ASIENTO
- SEGURIDAD - AIRBAG RODILLAS
- TAPICERIA/LINEA INT - TAPICERIA TELA
- ASIENTOS - VARIANTE DE TIPO DE ASIENTO 2
- ASIENTOS - CONFORT
- AUDIO/MULTIMEDIA - COLECCIONISTA PAIS ROJO-CERTIFICACION F.HU ECE
- AUDIO/MULTIMEDIA - MODULO COMUNICACION PARA CEPE
- AUDIO/MULTIMEDIA - NAVEGACION POR DISCO DURO
- AUDIO/MULTIMEDIA - UD PRINCIPAL CEPE/RESTO DEL MUNDO
- AUDIO/MULTIMEDIA - UD CONTROL - HERMES 2.1B - COLECCIONISTA PAIS
- AUDIO/MULTIMEDIA - CONNECT 20 MID (NTG6)
- PARTICULARIDADES TECNICAS - CLAVE 802
- AUDIO/MULTIMEDIA - PANTALLA CENTRAL TAMAÑO M
- AUDIO/MULTIMEDIA - EUROPA
- AUDIO/MULTIMEDIA - MODULO COMUNICACION HERMES LTE
- AUDIO/MULTIMEDIA - RADIO DIGITAL DAB
- AUDIO/MULTIMEDIA - TOUCHPAD
- SEGURIDAD - SISTEMA SUJECCION ISOFIX
- AUDIO/MULTIMEDIA - RECEPCION DIGITAL RADIO
- ACCESORIOS - ACABADO INT PLASTICO IMD EFECTO CARBONO PLATA
- ACCESORIOS - ALFOMBRILLAS TERCIOPELO
- INSTRUMENTACION CONSOLA - SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA ECALL
- ACCESORIOS - PARASOL ILUMINADO
- ACCESORIOS - DYNAMIC SELECT
- CLIMATIZACION - CLIMATIZADOR
- VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE DEPORTIVO CUERO EN PASTA LISO
- CLIMATIZACION - COMPRESOR CON ACOPLAMIENTO ELECTROMAGNETICO
- CLIMATIZACION - FREON R1234YF
- PROGRAMA DE VENTAS - KIT DE PAISES EURO-NCAP
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- GENERAL - MOTOR OTTO M282
- GENERAL - 1.4CC
- GENERAL - (D10) M282 E14
- INYECCION MULTIPUNTO - 1332CC 100KW (136)
- ANTIPLICACION - NORMA RDE
- EQUIPO MECANICO - APAGADO DE CILINDROS
- ANTIPLICACION - NORMA EU6
- REFRIGERACION - PERSIANA REGULADORA DE AIRE
- EQUIPO MECANICO - DEPOSITO COMBUSTIBLE PARA NORMA EU6D
- REFRIGERACION - RADIANTE C/TRAMPILLA AIRE
- EQUIPO MECANICO - SISTEMA ESCAPE C/GENERACION OFP 2.0
- ESPAÑA - ESPAÑA
- GENERAL - A 180
- PLANTA DE FABRICACION - PRODUCCION KECSKEMET
- PLANTA DE MONTAJE - PLANTA MONTAJE
- GENERAL - SERIE 177
- PLANTA MONTAJE CAJA CAMBIOS - PLANTA MONTAJE
- PLANTA MONTAJE MOTOR - PLANTA MONTAJE
- SUSPENSION - TREN DE RODAJE AVANTGARDE/ESTANDAR
- SUSPENSION - EJE DE BRAZOS COMBINADOS
- NEUMATICOS - KIT INFLADO NEUMATICOS
- DIRECCION - DIRECCION ASISTIDA VARIABLE
- LLANTAS - ALE 6.5JX17"
- DIRECCION - CAJA DIRECCION C/COJINETE



## Valoración de daños

<b>Tipo</b>	<b>Elemento</b>	<b>Tipo Reparación</b>
<b>Exterior</b>	Pulir Aleta dl iz	Reparación
<b>Exterior</b>	Mano obra centro zaragoza	Pintura
<b>Exterior</b>	Desglose Pintura: hueco prt tr iz	Pintura
<b>Exterior</b>	Desglose Pintura: Pintar hueco prt tr iz	Pintura

- *Sistema de valoración utilizado GT Estimate*
  - *La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución*



## Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 11 de febrero de 2026

En MADRID a 11 de febrero de 2026





Perito: Targra peritos y técnicos en automoción S.L

Departamento técnico CED Spain


*En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber como Inspector*




## Reportaje Fotográfico COMERCIAL



## Reportaje Fotográfico COMERCIAL



## Reportaje Fotográfico COMERCIAL



## Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Interior